

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	243082/7/20-9527	Data raportu	14-07-2020
Rzeczoznawcy	Mateusz Zieliński inż. Michał Dzik	Data oględzin	14-07-2020
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/40608/20/07/09	Miejsce oględzin	, Roman Tatarczuk 665 352 674 Roman....

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3HZJE523146
Marka, model	VOLKSWAGEN Arteon 17-
Typ, wersja	Arteon 2.0 TSI 4Motion Elegan...
Numer rejestracyjny	GD304PX
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/206 kW
Stan licznika	35 411 km
Data 1. rej./rok prod.	02-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	01-05-2021
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Car-Net: Security&Service Basic i Plus, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki - wykładzina, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepę, Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold, Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach, Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele Top Comfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazdo 12V w bagażniku, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna w skórce z łopatkami do zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Line Light Black, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na pedały, aluminiowe, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie podłóża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z rekuperacją energii podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka łączona Alcantara/Vienna, Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji, Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wybór profilu jazdy, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zawieszenie adaptacyjne DCC, Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz, Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic - domykanie szyb, wstępne napięcie pasów bezp., Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier metalik, Pakiet Premium, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, CONTIECOCONTACT 5	245/45 R18 96W	5,0 mm
	lewe	Continental, CONTIECOCONTACT 5	245/45 R18 96W	6,0 mm
tylna	prawe	Continental, CONTIECOCONTACT 5	245/45 R18 96W	6,0 mm
	lewe	Continental, CONTIECOCONTACT 5	245/45 R18 96W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Drzwi przednie prawe	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200
4	Pokrywa bagażnika	150 - 200
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
6	Drzwi tylne prawe	150 - 200

7	Słupek przedni prawy	150 - 200
8	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni R	wgniecenie		
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, zarysowanie		
3	Błotnik tylny R	wgniecenie		
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5


Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód



Fot. 20

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Instrukcja obsługi



Fot. 26

Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 30

Łótnik przedni prawy (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 32

Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)