

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	263630/3/21-9527	Data raportu	26-03-2021
Rzeczoznawcy	Łukasz Sławski inż. Michał Dzik	Data oględzin	25-03-2021
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17742/21/03/19	Miejsce oględzin	Platynowa 8, 62-052 Komorniki

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3815GJJ656711
Marka, model	HYUNDAI Tucson 15-19
Typ, wersja	Tucson 1.7 CRDI BlueDrive Co...
Numer rejestracyjny	PO2HM44
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1685 ccm/104 kW
Stan licznika	47 141 km
Data 1. rej./rok prod.	02-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	02-10-2021
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Gniazda AUX i USB, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica pokryta skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, aluminiowe, Lakier uni, Lampki do czytania LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Osłony zderzaków - przód/tył, Radio RDS/MP3, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, System Flex Steer, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne boczne szyby oraz szyba tylna dodatkowo przyciemnione, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Pakiet Nawigacja

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, VENTUS PRIME 2	225/60 R17 99H	6,0 mm
	lewe	Hankook, VENTUS PRIME 2	225/60 R17 99H	6,0 mm
tylna	prawe	Hankook, VENTUS PRIME 2	225/60 R17 99H	7,0 mm
	lewe	Hankook, VENTUS PRIME 2	225/60 R17 99H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2szt.), Tablice rejestracyjne (TAK - 2szt.), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupki środkowy prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie		
2	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Pole numerowe



Fot. 8

Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód



Fot. 20

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rejestracyjny 1. strona



Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Instrukcja obsługi



Fot. 24

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Szyba tylna (Rysa/Odprysk)



Fot. 26

Szyba tylna (Rysa/Odprysk 1)