

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	WVWZZZAUZKP580511	Numer rejestracyjny	WE248WY	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	VOLKSWAGEN	Licznik kilometrów	190147	Typ nadwozia	Kombi
Seria	Golf VII Variant 17-20	Kolor zewnętrzny	Ciemny szary	Kolor wnętrza	Czarny
Model	Golf VII 1.6 TDI BMT Highline DSG	ETG Kod	0124583		
		Rok	2019	KM	115 / 85
Poj. skokowa silnika	1598	Drzwi	5	Siedzenia	5
Kierownica	Napęd przedni	biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	4	Cyl. układ	Rzędowy		
		Nazwa firmy	Business Lease	Lok. inspekcji	BL Warszawa
Data przybycia	2023-07-12 14:41:06	Adres	Business Lease	Adres	
Data pierwszej rejestracji	2019-08-13	Miasto		Data produkcji	2019-08-13
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 4808899
Nr telefonu		Nr telefonu		Data insp.	2023-07-12 14:41:06
Place of Storage	BL Warszawa				

AKCESORIA

ABS	Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie
Elektrycznie sterowane szyby tylne	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Radio	Reflektory LED
Relingi dachowe	Tarcze kół ze stopów lekkich	Tempomat	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy
Zamek centralny				

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Zapasowe	6 mm	Bridgestone	16	205/55	Lato
Lewe Przednie	4 mm	Debica	16	205/55	Zima
Lewe Tylne	4 mm	Debica	16	205/55	Zima
Prawe Przednie	4 mm	Debica	16	205/55	Zima
Prawe Tylne	4 mm	Debica	16	205/55	Zima

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Okładzina zderzaka przedniego	Pęknięty	10 cm - 15 cm	
2	Pokrywa przednia	Rdza	0.5cm - 1cm	
3	Szyba przednia barwiona	Odprysk	0.5cm - 1cm	
4	Pokrywa ozdobna koła przód (Lewy)	Brak	Inne - patrz adnotacja	
5	Nadkołe wewn., przód (Lewy)	Pęknięty	2 cm - 3 cm	
6	Dach	Rdza	0.5cm - 1cm	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, średnie	
8	Ośłona lusterka zewnętrznego (Lewy)	Wyżłobiony	4 cm - 6 cm	
9	Światnik tylny (Lewy)	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	1 cm - 2 cm	
10	Pokrywa ozdobna koła tył (Lewy)	Brak	Inne - patrz adnotacja	
11	Okładzina zderzaka tylnego	Rysa	<50%, średnie	
12	Światnik tylny (Prawy)	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	1 cm - 2 cm	
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Wgięty z uszkodzeniem lakieru	1 cm - 2 cm	
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyszczerbiona krawędź	<50%, lekkie	
15	Pokrywa ozdobna koła przód (Prawy)	Brak	Inne - patrz adnotacja	
16	Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Wyżłobiony	3 cm - 4 cm	
17	Światnik przedni (Prawy)	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	4 cm - 6 cm	
18	Nadkołe wewn., przód (Prawy)	Niedopasowany	<50%, średnie	
19	Tapicerka drzwi tylnych (Prawy)	Wyżłobiony	4 cm - 6 cm	
20	Cały Pojazd - Inne	Inne - patrz uwagi	Inne - patrz adnotacja	Nierowna praca silnika.

Komentarze**Lista kontrolna inspekcji**

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie


LISTA DOKUMENTÓW

 Obecny ☒ Brak ☐

Certyfikat zgodności	☐	Dowód rejestracyjny	☒
Instrukcja obsługi auta	☒	Instrukcja obsługi do radia	☐
Klucz główny	☒	Klucz zapasowy	☒
Kod antywłamaniowy	☐	Kod do radia	☐
Książka serwisowa	☒	Licencja transportowa	☐
Naklejka Euro	☐	Raport stanu dostawy	☐
Ubezpieczenie OC	☒	Winietka	☐



Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
Standard		Standard		Standard		Ref 1 ;		Ref 1 ;	
Ref 1 ;		Ref 1 ;		Ref 1 ;		Ref 1 ;		Ref 1 ;	
Ref 1 ;		Ref 1 ;		Ref 1 ;		Ref 1 ;		Ref 2 ;	
Ref 2 ;		Ref 2 ;		Ref 2 ;		Ref 2 ;		Ref 2 ;	
Ref 3 ;		Ref 3 ;		Ref 4 ;		Ref 4 ;		Ref 5 ;	
Ref 5 ;		Ref 5 ;		Ref 6 ;		Ref 6 ;		Ref 6 ;	
Ref 6 ;		Ref 7 ;		Ref 7 ;		Ref 7 ;		Ref 8 ;	
Ref 8 ;		Ref 9 ;		Ref 9 ;		Ref 10 ;		Ref 10 ;	
Ref 11 ;		Ref 11 ;		Ref 11 ;		Ref 12 ;		Ref 12 ;	

				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;
				
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;
				
Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 18 ;
				
Ref 19 ;	Ref 19 ;			