

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig
Besichtigungsdatum / Ort	17.08.2023 / 47059 Duisburg
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	318d Touring Aut.
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	0005 / DDH
Fahrzeug-Identnummer	WBA6L31060FL66900
Erstzulassung	05.08.2021
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2024
Km-Stand abgelesen	39121
Farbe / Farbcode	Mineralgrau metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1995 ccm / 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Heckantrieb
Felgen (montiert)	Leichtmetall
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor
Anzahl Schlüssel	kein Schlüssel vorhanden
Wartungsnachweis	vollständig

## Bereifung / Felge

### Montierte Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zulässigkeit montierte Bereifung

Alle Achsen zulässig

### Zusatzbereifung / Felge

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Zulässigkeit Zusatzbereifung

Alle Achsen zulässig

## Fahrzeugausstattung

### Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulerverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Connected Package, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
302	Alarmanlage
610	Head-Up Display
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
4AW	Instrumententafel in Sensatec
4KL	Interieurleisten Aluminium Mesheffect Lackierung: Metallic
5A1	LED-Nebelscheinwerfer
248	Lenkrad: Lenkradheizung
320	Modellschriftzug-Entfall
430	Paket: Innen- und Außenspiegel
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

## Wertmindernde Faktoren

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

## Bemerkungen

### **Grundlage dieses Gutachtens sind die vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Rücknahmegutachten bzw. Fahrzeugbewertungen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

### **Sehr geehrte Damen und Herren**

**Die Besichtigung erfolgte bereits am 16.08.2023 um 10:15 Uhr vor Eingang des elektronischen Auftrages!!!**

**Die Kennzeichen und die ZLB 1 wurden am Tage der Besichtigung vom zuständigen Sachverständigen entgegengenommen und versendet!!!**

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage



Bild 1 : Diagonal vorn links  
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts  
Freigestellt vorne rechts



Bild 3 : Diagonal hinten links  
Freigestellt hinten links




Bild 4 : Diagonal hinten rechts  
Freigestellt hinten rechts



Bild 5 : Typenschild




Bild 6 : Schweller links



Bild 7 : Schweller rechts



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild 10 : Laufleistungsanzeige



Bild 11 : Serviceanzeige




Bild 12 : ZLB Teil I (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Schlüssel, Serviceunterlagen



Bild 14 : Fahrbereifung



Bild 15 : leicht entfernbare Teile (Hutablage, Netztrennwand, ...)



Bild 16 : 2. Radsatz (Aus Lieferumfang)



Bild 17 : Ordnungsgemäß eingeladener Radsatz