

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Ford**
Typ: **S-Max**
Fahrgestellnummer: **WF0JXXWPCJFS23176**
Erstzulassung: **14.10.2015**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU6**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **147.266 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Indic-Blau Metallic**
Leistung: **110 kW / 150 PS**
Hubraum: **1997 ccm**
Anzahl Schlüssel: **1**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Antischlupfregelung (ASR)
2	Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
3	Elektr. Bremskraftverteilung
4	Lenkrad mit Schaltwippen
5	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
6	LM-Felgen
7	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
10	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
11	Sportsitze vorn
12	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
13	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
14	Antriebsart: Frontantrieb
15	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
16	Bodenleuchte im Außenspiegel
17	Frontscheibe Verbundglas
18	Gepäckraumabdeckung / Rollo
19	Klimaautomatik 2-Zonen
20	Reifen-Reparaturkit
21	Winter-Paket
22	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
23	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
24	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
25	Fußmatten Premium
26	Karosserie: 5-türig
27	Leseleuchten im Fond
28	Sicht-Paket
29	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links

Nr.	Bezeichnung
30	Bordcomputer
31	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
32	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
33	Kindersicherung elektrisch
34	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
35	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
36	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
37	Power KeyFree-Startfunktion
38	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
39	Doppelendrohr Auspuffanlage
40	Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
41	Innenspiegel mit Abblendautomatik
42	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
43	Parkbremse elektrisch
44	Reifendruck-Kontrollsystem
45	2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
46	Anti-Blockier-System (ABS)
47	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
48	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
49	Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
50	Servolenkung elektrisch
51	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
52	Außenspiegel elektr. anklappbar
53	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
54	Farbdisplay (8 Zoll)
55	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
56	Intelligent Protection System (IPS)
57	Rußpartikelfilter
58	Sitze vorn verstellbar (4-fach)
59	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Besichtigungsort
2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Kopp Alexander
Besichtigungsdatum: 14.11.2023
Auftragsnummer: S23176



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
3	* Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
4	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
5	Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
6	* Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
7	* Ford SYNC 2 mit Navigation
8	* 8 Lautsprecher
9	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
10	* USB-Anschluss
11	* AUX-IN-Anschluss

Nr.	Bezeichnung
12	* Audiobedienung am Lenkrad
13	* Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
14	Seitenairbag 2.Sitzreihe
15	Traveller-Paket
16	* Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
17	* Steckdose 230V
18	* Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
19	* Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
20	* Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
21	KeyFree-System
22	Lenkrad heizbar

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service nachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Service nachweis

Fahrgestellnummer WF0JXXWPCJFS23176
Fahrzeugtyp: Ford S-Max 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartung nach Herstellervorgabe	05.07.2023	140796

Besichtigungsort
2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Kopp Alexander
Besichtigungsdatum: 14.11.2023
Auftragsnummer: S23176



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0JXXWPCJFS23176
Fahrzeugtyp: Ford S-Max 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartung nach Herstellervorgabe	05.07.2023	140796

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 00/00

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kotflügel rechts	1	defomiert	
2	Stoßfänger vorne	2	Kratzer	
3	Kotflügel links	3	Kratzer	
4	Seitenwand links	4	Kratzer	
5	Stoßfänger hinten	5	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort
2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Kopp Alexander
Besichtigungsdatum: 14.11.2023
Auftragsnummer: S23176



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	235/55 R17 103Y	Michelin	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	235/55 R17 103Y	Michelin	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	235/55 R17 103Y	Michelin	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	235/55 R17 103Y	Michelin	5



Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

S23176


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Kotflügel rechts defomiert



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 3: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Seitenwand links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer