

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
 Alsterkrugchaussee 355
 22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Kopp Alexander
 Besichtigungsdatum: 14.11.2023
 Auftragsnummer: D73255

**Zustandsbericht**

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **Fiesta**
 Fahrgestellnummer: **WF0DXXGAKDFD73255**
 Erstzulassung: **03.06.2015**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU6**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **66.302 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Midnight Sky-Grau**
 Leistung: **60 kW / 82 PS**
 Hubraum: **1242 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **1**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
 Alsterkrugchaussee 355
 22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Kopp Alexander
 Besichtigungsdatum: 14.11.2023
 Auftragsnummer: D73255

**Zustandsbericht**

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Dachspoiler Wagenfarbe
3	Elektr. Bremskraftverteilung
4	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
5	LM-Felgen
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
8	Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
11	Außenspiegel Wagenfarbe
12	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
13	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
14	Wegfahrsperre (elektronisch)
15	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
16	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
17	Heckklappengriff verchromt
18	Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
19	Projektor-Nebelscheinwerfer
20	Reifen-Reparaturkit
21	Rücksitz geteilt / klappbar
22	Stoßfänger Wagenfarbe
23	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
24	Dachhimmel Stoff
25	Getränkehalter vorn

Nr.	Bezeichnung
26	Karosserie: 5-türig
27	Verglasung getönt
28	Bordcomputer
29	Fensterheber elektrisch vorn
30	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
31	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
32	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
33	Leseleuchte vorn
34	Scheibenwischer mit Regensensor
35	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
36	Fußmatten Velours
37	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
38	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
39	Reifendruck-Kontrollsystem
40	Antischlupfregelung (ASR) + ABS
41	Handbremshebelgriff Leder
42	Mittelarmlehne hinten mit Fach
43	Servolenkung elektrisch
44	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
45	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
46	Intelligent Protection System (IPS)
47	Rußpartikelfilter
48	Sitz vorn links höhenverstellbar
49	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
50	Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
51	Zusatzheizung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Winter-Paket
3	* Frontscheibe heizbar
4	* Sitzheizung vorn
5	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
6	Cool & Sound-Paket 3
7	* Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
8	* 6 Lautsprecher

Nr.	Bezeichnung
9	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
10	* USB-Anschluss
11	* AUX-IN-Anschluss
12	* Audiobedienung am Lenkrad
13	* Klimaautomatik
14	Easy-Driver-Paket
15	* Außenspiegel elektr. anklappbar
16	* Parkpilotsystem vorn und hinten

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
 Alsterkrugchaussee 355
 22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer WF0DXXGAKDFD73255
 Fahrzeugtyp: Ford Fiesta 60 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartung nach Herstellervorgabe	27.06.2023	64521

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 00/00

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
 Alsterkrugchaussee 355
 22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dach	1	Dellen	
2	Stoßfänger hinten	2	Kratzer	
3	Spiegelkappe	3	Kratzer	
4	Motorhaube	4	Dellen	
5	Innenraum	5	Stark verschmutzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
 Alsterkrugchaussee 355
 22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Hankook	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Hankook	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Hankook	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Hankook	5



Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
 Alsterkrugchaussee 355
 22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255

Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

2T_Hugo Pfohe GmbH
Alsterkrugchaussee 355
22335 -Hamburg

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Kopp Alexander

Besichtigungsdatum:

14.11.2023

Auftragsnummer:

D73255



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 3: Zulassungsbescheinigung




Bild 4: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Dach Dellen



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 3: Karosserie / Spiegelkappe Kratzer



Bild 4: Karosserie / Motorhaube Dellen



Bild 5: Innenraum / Innenraum Stark verschmutzt