

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
 Wülfrather Straße 37  
 42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schaldach Jan  
 Besichtigungsdatum: 27.11.2023  
 Auftragsnummer: N59834

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

|                    |                                |                         |                        |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Datenquelle:       | <b>VIN-Abfrage</b>             | Laufleistung abgelesen: | <b>151.927 km</b>      |
| Hersteller:        | <b>Fiat</b>                    | Kraftstoffart:          | <b>Diesel</b>          |
| Typ:               | <b>Ducato Maxi Grossr.-</b>    | Farbe:                  | <b>COLORE ESTERNO</b>  |
| Fahrgestellnummer: | <b>ZFA2500002N59834</b>        | Leistung:               | <b>103 kW / 140 PS</b> |
| Erstzulassung:     | <b>24.03.2020</b>              | Hubraum:                | <b>2287 ccm</b>        |
| Getriebe / Gänge:  | <b>Schaltgetriebe, 6 Gänge</b> | Anzahl Schlüssel:       | <b>1</b>               |
| Schadstoffklasse:  | <b>EU6dT</b>                   | Anzahl Vorbesitzer:     | <b>0</b>               |
| Vorverwendung:     | <b>Firmenfahrzeug</b>          |                         |                        |

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
 Wülfrather Straße 37  
 42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung                                    |
|-----|--|
| 1   | Airbag Fahrerseite                             |
| 2   | Bremsassistent                                 |
| 3   | Heckflügeltüren ohne Verglasung                |
| 4   | Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster) |
| 5   | Radstand 4035 mm                               |
| 6   | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP      |
| 7   | Wegfahrsperrung (elektronisch)                 |
| 8   | Antriebsart: Frontantrieb                      |
| 9   | Getriebe 6-Gang                                |
| 10  | Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Überhang   |
| 11  | Reifen-Reparaturkit                            |
| 12  | Start/Stop-Anlage Motor                        |
| 13  | Verglasung leicht getönt                       |

| Nr. | Bezeichnung   |
|-----|---|
| 14  | Fensterheber elektrisch vorn                          |
| 15  | Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch (bis Gurthöhe) |
| 16  | Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)    |
| 17  | Kraftstofftank: 75 Ltr.                               |
| 18  | Anti-Blockier-System (ABS)                            |
| 19  | Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz              |
| 20  | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                  |
| 21  | Kurbelgehäuseentlüftung beheizt                       |
| 22  | Motor 2,3 Ltr. - 103 kW Turbodiesel Multijet          |
| 23  | Rußpartikelfilter                                     |
| 24  | Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                  |
| 25  | Stahlfelgen 6x16                                      |
| 26  | Zentralverriegelung mit Fernbedienung                 |

Sonderausstattung:

| Nr. | Bezeichnung  |
|-----|--|
| 1   | Anhängerkupplung                                     |
| 2   | Infotainment-System: UConnect mit CD- und MP3-Player |
| 3   | * Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert  |

| Nr. | Bezeichnung                                     |
|-----|---|
| 4   | Laderaumtrennwand                               |
| 5   | Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad) |
| 6   | Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)          |
| 7   | Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter)   |

Zubehör:

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
 Wülfrather Straße 37  
 42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer ZFA25000002N59834  
 Fahrzeugtyp: Fiat Ducato Maxi Grossr.-Kasten 35 103 kW

| Nr. | Bezeichnung | Datum      | Laufleistung km |
|-----|-------------|------------|-----------------|
| 1   | Ölservice   | 28.10.2022 | 130008          |

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 03/24**
 fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug:       Ozon behandelt:       Ozon unbehandelt:

### 5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ohne Probefahrt
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:  
ohne Probefahrt

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

### 6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja  nein

| Nr. | Bauteil / Baugruppe                                |
|-----|--|
| 1   | Seitenwand links, Tür vorne links, Kotflügel links |

### 7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil                | Bild Nr.        | Schaden                  | Kommentar |
|-----|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1   | Schweller rechts    | 1, 2, 3         | deformiert               |           |
| 2   | Tür vorne rechts    | 4, 5            | deformiert               |           |
| 3   | Seitenwand links    | 6, 7            | deformiert               |           |
| 4   | Schwenktüren hinten | 8, 9,<br>10, 11 | verkratzt und deformiert |           |

### Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

---

| Nr. | Teil | Bild Nr. Schaden | Kommentar |
|-----|------|------------------|-----------|
|-----|------|------------------|-----------|

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

| <b>Achse</b> | <b>Reifen- u.<br/>Felgeninfo.</b> | <b>Reifengröße</b>  | <b>Hersteller</b> | <b>Profil (mm)</b> |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 - VL       | Winterreifen / Stahl              | 215/75 R16 115/114R | Nexen             | 5                  |
| 2 - VR       | Winterreifen / Stahl              | 215/75 R16 115/114R | Nexen             | 5                  |
| 3 - HL       | Winterreifen / Stahl              | 215/75 R16 115/114R | Nexen             | 6                  |
| 4 - HR       | Winterreifen / Stahl              | 215/75 R16 115/114R | Nexen             | 6                  |

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
 Wülfrather Straße 37  
 42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrstellnummer

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)**

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Dachgepäckträger

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
Wülfrather Straße 37  
42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Anhängerkupplung starr



Bild 4: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

ABBS Deutschland  
 Wülfrather Straße 37  
 42553-Velbert

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schaldach Jan

Besichtigungsdatum:

27.11.2023

Auftragsnummer:

N59834


**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Schweller rechts deformiert



Bild 2: Karosserie / Schweller rechts deformiert




Bild 3: Karosserie / Schweller rechts deformiert



Bild 4: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert



Bild 5: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert



Bild 6: Karosserie / Seitenwand links deformiert



Bild 7: Karosserie / Seitenwand links deformiert



Bild 8: Karosserie / Schwenktüren hinten verkratzt und deformiert



Bild 9: Karosserie / Schwenktüren hinten verkratzt und deformiert




Bild 10: Karosserie / Schwenktüren hinten verkratzt und deformiert



Bild 11: Karosserie / Schwenktüren hinten verkratzt und deformiert