



Minderwertgutachten

Kunde:	EUROPA SERVICE MOBILITY PARTNERS AG
Berichtsnummer:	0000001008257-DE33
Vertragsnummer:	Amtl. Kennzeichen: WI -ES 3718

Fahrzeugdaten			
BMW Baureihe 3 Touring 320 d M Sport			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA21FZ000FN51342	Laufleistung abgelesen:	10940 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.09.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	20.03.2023 Hünfeld
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombilimousine	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005//CWA
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Hybrid / Euro 6	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	ALPINWEISS 3
Anzahl Vorbesitzer:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Polster Art:	Leder/Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig	Raucherfahrzeug:	Nein
Letzter Service km / am:	- / -	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeughalter:	Autohaus Deisenroth Söhne	Fahrzeug verkehrssicher:	Ja
Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)	Zustand außen:	2 - Gut
Besichtigungsbedingung:	-	Zustand innen:	2 - Gut
Zustand allgemein:	2 - Gut		

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst. 19%	Brutto
Minderwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/50/R17/98H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/50/R17/98H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/50/R17/98H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/50/R17/98H 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	-	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/45/R18/95Y 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/45/R18/95Y 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	255/40/R18/99Y 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	255/40/R18/99Y 6 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) • Ambiente-Beleuchtung • Ausstattungs-Paket Connected Professional <i>Service-System: Remote Services</i> • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • BMW Live Cockpit Plus <i>Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Curved Display</i> • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachreling Hochglanz Shadow-Line • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Dynamische Traction Control (DTC) • Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) <i>Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz- System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent</i> • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter • Fußmatten Velours • Gepäckraumbeleuchtung • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Aerodynamik-Paket M-Technic • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Alpinweiß-Lackierung (Uni) • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe <i>Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</i> • Bremsassistent • Dachhimmel Anthrazit • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Bremsleuchte • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent • Fernentriegelung Heckklappe • Fußraumbeleuchtung vorn • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) • Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control • Kopf-Airbag-System vorn

• Heckleuchten LED • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System hinten • Kopfstützen hinten klappbar • Licht- und Regensensor • M Sport • Modellpflege • Parkbremse elektrisch • Rußpartikelfilter • Scheinwerfer LED <i>Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED</i> • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Sensatec-Kombination • Spiegel-Paket <i>Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik</i> • Sportdifferential • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Warndreieck	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic • LM-Felgen • Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel) • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag hinten • Servolenkung Servotronic • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Sportsitze vorn • Variable Sportlenkung • Wärmeschutzverglasung getönt <i>Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)</i>
--	--

Sonderausstattung	
• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • BMW Live Cockpit Professional <i>Head-up-Display</i> • Fzg. ohne Modell-Schriftzug • Parkassistent-Paket <i>Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrrhilfe</i> <i>Notbremsfunktion (Active PDC)</i> • Sitzlehnenbreitenverstellung vorn	• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Panoramadach (Glas) • Sitzheizung vorn • Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens

dokumentiert.

Unterbodenprüfung:

Eingeschränkt durchgeführt

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Laufleistung plausibel:

Ja

Ja

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Keine feststellbar

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:



In Ordnung

Batterie / Akkumulator:



In Ordnung

Zahnriemen:



Nicht geprüft

Ölverlust:



In Ordnung

Lichtanlage:



In Ordnung

Kupplung:



Nicht vorhanden

Bremsanlage:



In Ordnung

Motorlauf:



In Ordnung

Auspuffanlage:



In Ordnung

Getriebe:



In Ordnung

Stoßdämpfer:



In Ordnung

Radlager:



In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine /

Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.

Generator:

Batterie /

Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung geprüft. Der Motor konnte ohne Fremdhilfe

Akkumulator:	gestartet werden.
Zahnriemen:	Der Zahnriemen wurde nicht geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug wurde bei der Besichtigung auf Ölverluste geprüft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden am Fahrzeug keine Ölverluste festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde bei der Besichtigung mit Hilfe eines Bremsenprüfstandes geprüft.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Autmatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage wurde bei der Besichtigung augenscheinlich und akustisch geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer wurden bei der Besichtigung ohne Befund geprüft.
Getriebe:	Das Getriebe wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest geprüft.
Radlager:	Die Radlager wurden im Rahmen der Probefahrt geprüft.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



VIN



Sonstiges



Dach