

DEKRA Automobil GmbH
Ernst-Böhme-Str. 12, 38112 Braunschweig





STARCAR Outlet Cars
Europa Service rent a car GmbH
Siemensstraße 2
40789 Monheim

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Braunschweig
Ernst-Böhme-Str. 12
38112 Braunschweig
Telefon 0531 / 2133-0
Fax 0531 / 2133-258
E-Mail
braunschweig.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Julian Mann
Tel. direkt 0531 2133-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

PB ES877

FIN

KNAB351AAPT026689

Vorgang

Auftraggeber

STARCAR Outlet Cars, Europa Service rent a car GmbH, Siemensstraße 2, 40789 Monheim

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

17.10.2023, per E-Mail durch Herr Arnold.
23.10.2023, 08:30 Uhr, durch Herrn Julian Mann bei Keller - Autoforum GmbH,
Vechelder Str. 35, 38268 Lengede ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
23.10.2023

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Hinweis: Die Ausstattung wurde von Audatex/Schwacke übernommen und nicht auf Richtigkeit geprüft.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.02.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	PICANTO (JA) / GRUNDMODELL
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAB351AAPT026689
HSN / TSN	2233 / AAM	Schlüssel-Nr.	10800518
Km-Stand abgelesen	7596	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	49	Hubraum (ccm)	998
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	ASTRO GREY / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 14 86 T	Firestone / Multiseason	S / O	5.5 mm
rechts	175 / 65 R 14 86 T	Firestone / Multiseason	S / O	5.5 mm
2 links	175 / 65 R 14 86 T	Firestone / Multiseason	S / O	6.5 mm
rechts	175 / 65 R 14 86 T	Firestone / Multiseason	S / O	6.5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ablagefächer in Türverkleidungen vorn mit Flaschenhalter, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS), Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bordcomputer, Bremsassistent (BAS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen, Drittes Bremslicht mit LED, Dämmerungssensor, EcoDynamics Start-Stopp-System (ISG), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Traktionskontrolle (TCS), Energie-Regenerationssystem, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorne, Fernentriegelung der Tankklappe, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Fußmattenset, Gegenlenkunterstützung, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe:

5-Stufen-Automatik, Getränkehalter vorn in der Zentralkonsole, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Herausnehmbarer Boden zur Gepäckraumunterteilung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenbeleuchtung, Innendekor: Innentürgriffe in Mattsilber, Innendekor: Zentralkonsole mit Applikationen in Kontrastfarbe (Silber), Klimaanlage, manuell, Komfortblinker (Antippfunktion), Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, Kühlergrill mit Chromzierleiste, Lackierung: Uni, Lederschaltknauf, Lenkrad beheizbar, Lenkrad höhenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Polster: Stoff, Privacy-Verglasung, Radio: Kia Radio mit RDS- und MP3-Funktion, Radiozubehör: 2 Hecklautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss, Reifendruckkontrollsystem, Reifenreparaturset, Räder: Leichtmetallfelgen 14 Zoll mit Bereifung 175/65 R14, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Supervision-Instrumentenanzeige mit 10,7 cm (4,2 Zoll) Bildschirmdiagonale, Tagfahrlicht, Theaterspiegel, Türgriffe in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 7.417 km oder 69 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Julian Mann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument
Wartungsnachweis



Bild 5 : FIN




Bild 6 : Motorraum