



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

www.szu-gmbh.de

GUTACHTENNUMMER: 23A0079046

Datum: 15.11.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Minderwertgutachten

Besichtigungsdatum / Ort

08.11.2023 / Mosolf Ketzin
Gewerbegebiet 1
14669 Ketzin

Auftrags-Nummer / Referenz

23A0079046

Amtliches Kennzeichen

WI-CL 1487

Hersteller

Opel

Modell / Verkaufsbezeichnung

Corsa

Schlüssel-Nummern HSN / TSN

Nicht bekannt

Fahrzeug-Identnummer

VXKUPMHDM4196388

Anzahl Besitzer

Erstbesitz

Erstzulassung

04.08.2021

Nächste HU

12/2023

Fahrzeug Dokumente

ZB Teil 1 (Schein) lag nicht vor

Laufleistung

16707 km / abgelesen

Farbe / Farbcode

Weiß

Kraftstoffart

Benzin

Anzahl Schlüssel

2 Schlüssel vorhanden

Restlauf bis Service

4 Wochen oder bei 11.400 km

Durchgeführte Wartungen

12/2022 bei 8.100 km in Herstellerwerkstatt

Vorschaden

augenscheinlich keine Vorschäden erkennbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe

195/55 R 16 91V

195/55 R 16 91V

Hersteller

Goodyear

Goodyear

Bereifung

Allwetterreifen auf Leichtmetall

Allwetterreifen auf Leichtmetall

Profil [mm]

7/7

7/7

Zusammenfassung

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	Ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	358,21 €	68,06 €	426,27 €
basierend auf Reparaturkosten	597,02 €	113,43 €	710,45 €



Sachverständigen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH

Telefon: 08638/98160-00

Telefax: 08638/98160-29

E-Mail: info@szu-gmbh.de

www.szu-gmbh.de

S Z U GmbH * Teplitzer Str. 4 * 84478 Waldkraiburg

GUTACHTENNUMMER: 23A0079046

Datum: 15.11.2023

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Beschädigungen

Nr.	Beschreibung		Rep. Kosten	Minderwert
1	Stoßfänger hinten - verschrammt	lackieren	597,02 €	358,21 €

Summe: 597,02 € 358,21 €

Vorschäden

Nr.	Beschreibung
1	Augenscheinlich keine Vorschäden vorhanden.

Übersichtsbilder



Abbildung 1: Fahrzeugansicht von vorne links



Abbildung 2: Fahrzeugansicht von hinten rechts

Übersichtsbilder



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum

Übersichtsbilder



Abbildung 5: Kofferraum



Abbildung 6: Tirefit

Übersichtsbilder



Abbildung 7: Motorraum




Abbildung 8: Fahrgestellnummer

Übersichtsbilder




Abbildung 9: Servicenachweis



Abbildung 10: Mittelkonsole

Übersichtsbilder



Abbildung 11: Dach




Abbildung 12: Laufleistung

Übersichtsbilder



Abbildung 13: Schlüssel



Abbildung 14: Bereifung

Beschädigungsbilder



Schaden 1: Stoßfänger hinten - verschrammt