

Referenznummern:

Auftragsnummer: 1044540

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Cluno GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Weihenstephaner Str. 12  
 81673 München

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Vorgang

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fahrzeughalter</b>     | -                                      |
| <b>Ihr Auftrag vom</b>    | 25.01.2022 durch Cluno GmbH            |
| <b>Besichtigungsort</b>   | 93342 Saal a. d. Donau, Hafenstraße 33 |
| <b>Besichtigungsdatum</b> | 18.02.2022                             |
| <b>Referenznummern</b>    |  |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |                                |                               |   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Kennzeichen</b>          | <b>M-CL 5311</b>               | <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>     | <b>WF0PXXGCHPLL46639</b>                      |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - Kombilimousine           | <b>Farbton / Lackart</b>      | Magnetic-Grau (Metallic) / 1-Schicht metallic |
| <b>Hersteller</b>           | Ford                           | <b>Nächste HU</b>             | 12/2022                                       |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Focus                          | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 13.016 km                                     |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Benzin / Elektro | <b>Erstzulassung</b>          | 04.11.2020                                    |
| <b>Hubraum / Leistung</b>   | 998 ccm / 92 KW                | <b>Emissionsklasse</b>        | EURO 6  |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Manuell / 6                    | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 5 / 5   |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                          | <b>Anzahl Besitzer</b>        | 1   |

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.



GKK Gutachten GmbH - Theodorstr. 180 - 40472 Düsseldorf  
 Fon 0211.687806-0 - Fax 0211.682269 - www.gkk-gutachten.de  
 Sitz und Amtsgericht: Düsseldorf - HRB 48992 - Geschäftsführer: Melanie Schade, Matthias Witte

Referenznummern:

Auftragsnummer: 1044540

| Montierte Räder:          |                 |                 |            |                 |             |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart       | Felgenart       | Hersteller | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 215/50 R 17 95V | 7 mm        |
| vorn rechts               | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 215/50 R 17 95V | 7 mm        |
| hinten rechts             | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 215/50 R 17 95V | 8 mm        |
| hinten links              | Allwetterreifen | Leichtmetallrad | Goodyear   | 215/50 R 17 95V | 8 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |                 |                 |            |                 |             |

| Allgemeines / Zustand                  |  |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit              | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✓ Fahrzeug ist zugelassen              | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit          | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                | ✓ Zulassungsbescheinigung vorhanden    |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.             |  |
| Erster Kundendienst noch nicht fällig. |  |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊙ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|--|--------------|
| Keine festgestellt. |  |              |

| Anmerkungen |
|-------------|
|             |

Referenznummern:

Auftragsnummer: 1044540

### Zustand / Beschädigungen

| Heck (Angaben ohne MwSt.)  | Reparaturkosten | ÜDV      |
|--|-----------------|----------|
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 14, Bild 15, Bild 16) | 616,81 €        | 524,29 € |
| Heckklappe, eingedellt, Smartrepair (Bild 12, Bild 13)                                     | 35,00 €         | 35,00 €  |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 294,98 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Reparaturkosten</b>                   | <b>651,81 €</b> |
| <b>Überdurchschnittlicher Verschleiß</b> | <b>559,29 €</b> |

### Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Großmann, Michael

Der Sachverständige, 18.02.2022

**Fotoanlage**



Bild 1



Bild 2

**Fotoanlage**



Bild 3



Bild 4

**Fotoanlage**



Bild 5



Bild 6

**Fotoanlage**



Bild 7



Bild 8

Referenznummern:

Auftragsnummer: 1044540

**Fotoanlage**



Bild 9




Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11



Bild 12 Heckklappe, eingedellt, Smartrepair

**Fotoanlage**



Bild 13 Heckklappe, eingedellt, Smartrepair



Bild 14 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

**Fotoanlage**



Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren