

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/19243/23/03/20
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 20-03-2023

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
 DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0135286	VOLVO, V90 Cross Country 16-20, V90 CC D5 SCR AWD Pro aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	235/173	automatyczna	261 247	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW1Y279	YV1PZ68BCJ1034312		19-06-2018/2018	16-06-2023	szary/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 18-04-2023

Miejsce oględzin:
 INTER-CAR II Bielany Wrocławskie (CFM)
 ul. Wrocławska 1
 55-040 Bielany Wrocławskie

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Felgi aluminiowe 19 5-ramienne, Tech Matt Black/Diamond Cut z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze Cross Country, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana z metalu, Listwy progowe podświetlane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka wewnętrzne podświetlane dla kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Obrazowania szyb bocznych - czerń błyszcząca, Oznaczenie modelu silnika, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Podwójne, pogrubione końcówki rur wydechowych, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, Schowek centralna blokada, Schowek pod podłogą bagażnika, Schowek w konsoli centralnej i w przednich drzwiach, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości

powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wspomaganie kierownicy przy prędkości do 130 km/h, Wykończenie wnętrza w drewnie - BLACK WALNUT, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składanie ręcznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła przeciwmgielne - przód.

Wyposażenie dealerskie

Kamera parkowania 360 stopni, Koło zapasowe, Lakier metalizowany, Odtwarzacz CD, Pakiet Business Connect, Pakiet Climate Premium, Pakiet Light dla wersji CC PRO, Pakiet Luxury Seat, Pakiet Versatility, Pakiet Versatility PRO, Pakiet Winter, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, Szyba przednia podgrzewana, Usługa Volvo On Call.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/50 R19 103V	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/50 R19 103V	8,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/50 R19 103V	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	235/50 R19 103V	8,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1+1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tapicerka siedziska 2.rząd	31685059	rozerwanie	
2	Tapicerka oparcia 2.rząd R	39835772	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	39845319	odpryski lakieru, zarysowanie	
2	Spoiler czołowy	31383960	zarysowanie	
3	Pokrywa przednia	32244153	zarysowanie, odpryski lakieru	
4	Poszycie drzwi przednich L	31662694	wgniecenie	1
5	Poszycie drzwi tylnych L	31662698	wgniecenie	1.5
6	Błotnik tylny L	31675857	wgniecenie, liczne, zarysowanie	0.3
7	Listwa ochronna ściany bocznej R	31420852	nieprawidłowe zamocowanie	0.3
8	Zasłepka Isofix		brak:, 4 szt	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Klucz do uruchamiania pojazdu		brak	
2	Książka serwisowa		brak:, wpisów	
3	Zasłepka gniazda 12V		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c	K3		
2	Spoiler przedni, część środkowa d-e	K3		
3	Pokrywa przednia	III		
4	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba czołowa, barwiona, ogrzewana	32244922	odpryski szkła	
2	Nakładka oparcia 2.rząd R	39841475	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Zdjęcie do protokołu



Fot. 23

Kierownica (na wprost)



Fot. 24

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Komora silnika



Fot. 26
Bagażnik



Fot. 27
Koło zapasowe



Fot. 28
Spód pojazdu przód



Fot. 29
Spód pojazdu tył



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 34
Dowód rej. Str. 1




Fot. 35
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 36
Książka serwisowa – dane



Fot. 37
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 38
OC



Fot. 39
Instrukcje



Fot. 40
Zaślepka - brak

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 55
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 59

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 61

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 62

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64


Kanapa tyl.() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 66

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1