

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/77805/22/12/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-12-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
System mLeasing(CFM)
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Ryszard Wojtasik
DEKRA Polska - współpraca O/Kraków
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124582	VOLKSWAGEN, Golf VII Variant 17-20, Golf VII 1.6 TDI BMT Comfort...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	115/85	manualna	158 267	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KR8KE96	WVWZZZAUZKP542342		07-02-2019/2019	22-01-2024	srebrny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 30-12-2022

Miejsce oględzin:

Al. Powstańców Śląskich
AL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
30-570 Kraków

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal, Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet business, System nawigacji Discover Media (8,0 cali) CD/MP3/2xSD/WMA/USB/8 głośników/Bluetooth/JPEG Viewer.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LMOO5	205/55 R16 91H	7,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LMOO5	205/55 R16 91H	8,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LMOO5	205/55 R16 91H	8,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LMOO5	205/55 R16 91H	8,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500
2	Drzwi tylne lewe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa tylna	5G9827025E	nieoryginalna naklejka	0.3

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
------	--------------	---------------	------------------	------------

1	Pokrywa przednia	5G0823031J	odpryski lakieru, długość cm:< 0,3	
2	Błotnik tylny R	5G9809844	łagodne, wgniecenie, długość cm:< 2	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	5G06010258Z8	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Przekątna tylna prawa



Fot. 5
Tył



Fot. 6
Przekątna tylna lewa



Fot. 7
Numer identyfikacyjny



Fot. 8
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Zdjęcie do protokołu



Fot. 10
Komora silnika



Fot. 11
Spód pojazdu przód



Fot. 12
Spód tył



Fot. 13
Bagażnik



Fot. 14
Koło zapasowe




Fot. 15
Dowód rej. Str. 1



Fot. 16
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Instrukcje



Fot. 18
Zestaw wskaźników




Fot. 19
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 20
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 21
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 22
Konsola środkowa



Fot. 23
Tunel środkowy




Fot. 24
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Kierownica z lewej strony



Fot. 26
Zdjęcie do protokołu




Fot. 27
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 28
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 29
Felga przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 30
Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 31
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1