

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/30009/23/05/04
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 04-05-2023

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 System mLeasing(CFM)
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Szymon Wolarek
 DEKRA Polska - O. Kraków
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0117278	OPEL, Astra V Sports Tourer 15-19, Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	110/81	manualna	127 294	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW5CF36	W0VBD8EF5K8015824		13-12-2018/2018	10-12-2023	granatowy/2-warstwo wy uni

Data oględzin: 08-05-2023

Miejsce oględzin:

UP Andrychów
 KRAKOWSKA
 34-120 Andrychów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntellLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Pakiet Enjoy Biznes, Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 R16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 R16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 R16 91V	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 R16 91V	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	39052730	rozerwanie, zarysowanie	
2	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	39081893	zarysowanie	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	93165294		
4	Podkładki dystansujące szyby przedniej	13227211		
5	Słupek przedni (A) z progiem R	39117470	wgniecenie	
6	Poszycie drzwi tylnych R	39094741	liczne, wgniecenie	
7	Zestaw kleju poszycia drzwi tylnych R	93165581		
8	Wyłumienie drzwi tylnych R	90020095		
9	Dywaniki bagażnika	39220061	rozerwanie	
10	Opona 205 / 55 / R / 16V 4.5mm	EcoContact 6(V91) @2055516S	ubytki materiału	60

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Oslona przeciw kamieniom boczna R	39089206	nieprawidłowe zamocowanie	0.2
2	Błotnik przedni R	39011391	wgniecenie, odpryski lakieru	0.4
3	Dach	39056406	odpryski lakieru, punktowe, wgniecenie	0.2
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	39160867	zarysowanie, odpryski lakieru	
5	Poszycie drzwi przednich R	13434612	wgniecenie	0.8
6	Poszycie drzwi tylnych L	39094740	zarysowanie	
7	Rama drzwi góra, R	39161601	wgniecenie, zarysowanie	1
8	Okładzina zderzaka tylnego	13426359	zarysowanie	
9	Błotnik tylny L	39246004	wgniecenie, zarysowanie	0.2
10	Błotnik tylny R	39246005	wgniecenie, zarysowanie	0.8
11	Tapicerka drzwi tylnych R	39145587	zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K1R		
2	Błotnik przedni kompletny R	III		
3	Słupek przedni (A), część górna R	I		
4	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
5	Drzwi przednie, część dolna F R	III		
6	Drzwi tylne kompletne K R	I		
7	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
8	Dach, część środkowa	III		
9	Dach, część boczna R	III		
10	Błotnik tylny, część dolna F L	III		
11	Błotnik tylny, część dolna F R	III		
12	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	39054067	odpryski lakieru, długość cm:< 0,3	
2	Rama drzwi góra, L	39161602	łagodne, wgniecenie, długość cm:< 2, zarysowanie	
3	Pokrywa tylna	39128946	zarysowanie, długość cm:< 2	
4	Kołpak koła tył L	13409779	zarysowanie	
5	Kołpak koła tył R	13409779	zarysowanie	
6	Pokrywa schowka	39046761	zarysowanie	
7	Tapicerka drzwi, przód L	39078017	zarysowanie	
8	Nakładka pokrywy tylnej dół	13460564	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44
Zderzak - Inne 1



Fot. 45
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 51

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 59

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 69

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 71

Kółko przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 75

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1