

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/26807/23/04/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-04-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Mateusz Osiński
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Inżynier Łukasz Dębski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0125528	JAGUAR, F-Pace 15-20, F-Pace 2.0 i4D AWD R-Sport aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1999	241/177	automatyczna	64 829	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI507JP	SADCA2BN6JA203120		18-08-2018/2018	18-08-2023	czarny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 25-04-2023

Miejsce oględzin:

Van der Car Warszawa (CFM)
Al. Prymasa Tysiąclecia 103
01-424 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Czujniki parkowania przód i tył, Dywaniki premium, Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach, Fotele przednie sportowe, Gniazdka: 5 sztuk (3x 12V i 2x USB), Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, Kierownica wykończona skórą drobnoporiastą z logo R-Sport, Klimatyzacja dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Lampy bixenonowe ze światłami obrysowymi LED, Lampy przeciwmgielne przednie, Lusterka boczne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z kierunkowskazami, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładka progu bagażnika, metalowa, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki progowe, metalowe, podświetlane z napisem, Obramówki bocznych okien, Gloss Black, Oświetlenie wnętrza 2 - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podsufitka wykończona zamszem, Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na kubek, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia - 6 głośników, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyny do mocowania ładunku w bagażniku, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza Gloss Black, Wyświetlacz Touch Pro 10, Zaglówki przednie standardowe, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5 cali.

Wypożyczenie dealerskie

Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykaną roletą, Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne (wzór 5035) Grey Diamond Turned, z ogumieniem, Lakier metalik, Pakiet Nawigacji Incontrol Touch Pro z systemem nagłośnienia Meridian, Relingi dachowe w kolorze Gloss Black, Tapicerka skórzana ziarnista, perforowana z kontrastowymi przeszyciami.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	255/50 R20 109W	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	255/50 R20 109W	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	255/50 R20 109W	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE ALL SEASON	255/50 R20 109W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone lub/i mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.
Aktywna kontrolka niesprawności układu sterowania silnikiem.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	T4A17783	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	T4A6185LML	głębokie, zarysowanie, ubytki materiału	0.8
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	T4A1369	zarysowanie, na krawędzi	

3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	T4A1368	zarysowanie, odpryski lakieru	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	T4A1370	wgniecenie, zarysowanie	1.3
5	Okładzina zderzaka tylnego	T4A7383LML	zarysowanie	
6	Podsufitka	T4A3007LKP	zabrudzenie	0.4

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Gaśnica		brak	
2	Trójkąt ostrzegawczy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Drzwi przednie, część górna B-D R	III		
3	Drzwi przednie, część dolna F L	SP		
4	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
5	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Próg R	T4A44030	plytkie, zarysowania eksploatacyjne	
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	T4A4437	zarysowanie, na krawędzi	
3	Tapicerka drzwi, przód R	T4A8068	łagodne, zarysowanie	
4	Nakładka pokrywy tylnej dół	T4A1124	zarysowanie	
5	Nakładka oparcia 1.rząd L	T2H40411AMT	łagodne, zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2




Fot. 45
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 50
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Podsufitka - Inne 1



Fot. 52
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1