

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	77/19/02/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Jednowałowy rozdrabniacz wstępny Lindner Jupiter 3200
Nr fabryczny:	1369
Data sporządzenia raportu:	26-02-2024
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 20-02-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 77/19/02/2024/CarArena STANDARD. Zleciodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest jednowałowy rozdrabniacz wstępny Lindner Jupiter 3200.

Urządzenie znajduje zastosowanie przy rozdrabnianiu odpadów przemysłowych i handlowych, folii, materiałów opakowaniowych, tekstyliów, papieru, gumy, drewna rozbiórkowego, palet, rolek papieru, bębnow kablowych, mieszanych tworzyw sztucznych przeznaczonych do termicznego i recyklingu, luzem lub sprasowanych w bele

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Jednowałowy rozdrabniacz wstępny
Producent:	Lindner
Typ/model:	Jupiter 3200
Numer fabryczny:	1369
Rok produkcji:	2007

Podstawowe dane techniczne

Czas pracy:	46381h
Moc napędu:	2x 160 kW
Perforacja sita:	sierpy 148 mm
Otwór roboczy:	3190 x 1750 mm
Objętość napełniania:	ok. 8 m ³
Długość wirnika:	3190 mm
Obwód wirnika:	745 mm
Liczba łopatek wirnika:	36 sztuk
Wymiar noża:	145 x 145 x 47 mm
Zasilanie hydrauliczne:	11kW
Waga:	około 38 ton
Wymiary:	6250 x 3260 x 3090 mm
Wypożenie:	-Zabudowa leja -Szafa sterownicza -Pompa olejowa -Falownik

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji otrzymanych od okazującego urządzenie od dłuższego czasu wyłączone z eksploatacji, posiada uszkodzoną piastę koła pasowego, sprzęgło przeciążeniowe oraz górną część zabudowy leja.

Ze względu na brak możliwości uruchomienia oraz zdemontowane elementy wyposażenia, podczas oględzin brak możliwości weryfikacji wszystkich uszkodzeń. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad po uruchomieniu. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym z widocznymi licznymi deformacjami czy śladami korozji. Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Stan urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja



wa poniżej.

zdjęcio

















