

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	360337/3/24-9570	Data raportu	28-03-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	21-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20754/24/03/18	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF06XXGCC6HE71451
Marka, model	FORD Focus Kombi 14-18
Typ, wersja	Focus 1.5 TDCi Gold X
Numer rejestracyjny	WD2780H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	231 152 km
Data 1. rej./rok prod.	31-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	24-01-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), Radio CD/MP3 z Ford Sync i Applink 6 głośników (4,2-calowy wysł., Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe dojazdowe, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALLCONTROL HP2	205/55 16 91H	6,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALLCONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALLCONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALLCONTROL HP2	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	brak	WY	0.1
3	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	2.2
4	Zderzak, róg L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Łotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		

9	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
10	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
11	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie		
12	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
13	Zderzak, róg R	rysa/odprysk		
14	Blotnik tylny CZ (fragment) R	rysa/odprysk		
15	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
16	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		
17	Rama dachu L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32


Spryskiwacze szyby prz - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36


Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Łótnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1