

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	359456/3/24-9573	Data raportu	19-03-2024
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	13-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/18033/24/03/08	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJBA4BNXJCY66036
Marka, model	JAGUAR XF 15-20
Typ, wersja	XF 2.0 i4D AWD Prestige aut
Numer rejestracyjny	KR4HW98
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/177 kW
Stan licznika	116 937 km
Data 1. rej./rok prod.	31-12-2018/2017
Data nast. bad. techn.	19-12-2024
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania na wzniesieniu, Dywaniki premium, Felgi aluminiowe 17, 15-ramienne (wzór 1016) z ogumieniem, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Funkcja iPod Integration, Kierownica sportowa wykończona skórą droбноziarnistą, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lakier Uni, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki na progi drzwi przednich metalowe z napisem Jaguar, podświetlane, Obwódki szyb bocznych chromowane, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podsufitka wykończona zamszem, Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System audio, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyba przednia laminowana akustycznie, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej - Morse Code Aluminium, Wykończenie wnętrza - Gloss Black, Wyświetlacz dotykowy, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Zestaw do naprawy przebitej opony, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion (wzór 5033) z ogumieniem, Kamera ułatwiająca parkowanie, tył, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	215/50 18 92V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	215/50 18 92V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	215/50 18 92V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS850P	215/50 18 92V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
2	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

5	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		
6	Felga przednia L	rysa/odprysk		
7	Felga przednia R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 38

Kanapa tyl. - Inne 1