

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	360692/4/24-9570	Data raportu	03-04-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	02-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/24107/24/03/29	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68K4440769
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	WE784XA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/66 kW
Stan licznika	54 277 km
Data 1. rej./rok prod.	23-08-2019/2019
Data nast. bad. techn.	17-08-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ESP + TCS, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Regulacja wysokości fotela kierowcy, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa czarna Shimmer, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wspomaganie układu kierowniczego elektrycznie tryb City, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy do opon, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Pakiet Upgrade, Przyciski sterowania na kierownicy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	5,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	5,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/65 15 88T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Blotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	WY	12.1
2	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
3	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
7	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
8	Ostona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny		
Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.	Dane pojazdu Model <u>CORSA ENJ</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>WVOXEP68KH440769</u> Typ silnika, numer silnika <u>B14XER-19VU5044</u> Skrzynia biegów <u>MT5</u> Kod koloru lakieru <u>GAN</u> Kod wykonczenia wnętrza <u>TANP</u> Numer kluczyka <u>23420/6426</u>	Przygotował Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd <u>NEXTEAM Sp. z o.o.</u> <u>Ul. Modlińska 57A, 03-199 Warszawa</u> Adres: (22) 619 40 40, Fax (22) 619 40 41 Wp. 142416 Miejscowość, data <u>WARSZAWA 18-09-19</u> Dane rejestrowe KRS 0000667243 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO REGON 012239424 TEL. +48225194040 <u>NEXTEAM Sp. z o.o.</u> <u>Ul. Modlińska 57A, 03-199 Warszawa</u> Tel. (22) 619 40 40, Fax (22) 619 40 41 NIP 525-002-969

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6 Potwierdzenie czynności serwisu

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 16.08.2022 km 15231	Data: 12.08.2022 km 26323	Data: _____ km _____
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30	Lepkość: _____ W-_____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -30°C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -30°C	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa
☐ Filtr gazu	☐ Filtr gazu	☐ Filtr gazu
☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
☐ Dodatki do paliw	☐ Dodatki do paliw	☐ Dodatki do paliw
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu		
Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____		

Serwis Fiałkowski
autoryzowanego serwisu
Data: 16.08.2022
Tel: 768 320 13 28

AUTO-SERVIS
Data: 12.08.2022
Tel: 768 320 13 28

Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 42


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kanapa tyl. - Inne 1