

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	286210/4/24-14707	Data raportu	14-04-2024
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński inż. Michał Dzik	Data oględzin	11-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25921/24/04/08	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJBA4BN3HCY36449
Marka, model	JAGUAR XF 15-20
Typ, wersja	XF 2.0 i4D AWD Portfolio aut
Numer rejestracyjny	WF9816R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	114 615 km
Data 1. rej./rok prod.	31-08-2018/2016
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	Czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania na wzniesieniu, Dywaniki premium, Felgi aluminiowe 18, 7-podwójnych ramion (wzór 7011) z ogumieniem, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Funkcja iPod Integration, Kierownica sportowa wykończona skórą droбноziarnistą, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki na progi drzwi przednich metalowe z napisem Jaguar, podświetlane, Obwódki szyb bocznych chromowane, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podosufitka w kolorze Light Oyster, Podosufitka wykończona zamszem, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System audio, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyba przednia laminowana akustycznie, Tapicerka skórzana Windsor, perforowana z logo Jaguar na przednich zagłówkach, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej - Morse Code Aluminium, Wykończenie wnętrza - Gloss Figured Ebony, Wyświetlacz dotykowy, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Czujnik jakości powietrza, Kanapa tylna składana, dzielona (40:20:40), Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Cold Climate, Pakiet Pamięci Ustawień Fotela Kierowcy, Pakiet Parkowania, Pakiet Power Convenience, Pakiet nawigacji InControl Touch Pro z systemem nagłośnienia Meridian, Schowek przed pasażerem z przodu - zamykany, chłodzony

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	245/45 18 100V	7,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	245/45 18 100V	7,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	245/45 18 100V	8,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	245/45 18 100V	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna	pęknięcie	WY	0.6
2	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	1
3	Łotnik przedni L	zarysowanie	NA	0.5
4	Pokrywa przednia	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie, zarysowanie	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie, odpryski lakieru	NA	1.5
7	Kłamka zewnętrzna drzwi przednich L	odpryski lakieru	NA	0.3
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	3
9	Nakładka progu zewn. L	zarysowanie	NA	0.4
10	Okładzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	1
11	Łotnik tylny L	zarysowanie	NA	0.5
12	Rama dachu L	wgniecenie	NA	1.5
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
14	Łotnik tylny R	zarysowanie		
15	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
16	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
17	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 32

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Nakładka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2