


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001577853
Besichtigt am: 21.06.2024 16:09
Berichts-Nr: 6777002
FIN: WAUZZZF40PA048322



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUX
Erstzulassungsdatum:	27.04.2023
Laufleistung:	34.162 km
Farbe:	Ascariblau Metallic
Farbe Dach:	Ascariblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.200 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	felsgrau-felsgrau-granitgrau/ schwarz-felsgrau/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	25.900

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen GMO ist: TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
8 Lautsprecher	Einsatz für bleifreie Betankung
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Abwicklung Serie	Elektromechanische Parkbremse
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektromechanische Servolenkung
Akzentflächen schwarz matt	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi active lane assist	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontantrieb
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear und basic	Fußhebelwerk "Standard"
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Fußmatten vorn und hinten
Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie/Generator Kapazität Standard	Interieurelemente in Kunstleder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Businesspaket	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger vorn
Dachreling Schwarz	Kindersicherung
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Klimaautomatik
Digitaler Radioempfang	Kofferraumbodenmatte
	Kopfstützen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Windschott
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus.Warnleuchten
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zusatz-/Standheizung
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne zusätzliche Bereifung
Mild-Hybrid	Ottomotor
Mit Multifunktionskamera	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	PKW-Ausführung
Mittelarmlehne vorn	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radschrauben Standard
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 245/35 R19 93Y xl
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagepaket	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne AdBlue-Tank	Reifenreparaturset
Ohne Anhängervorrichtung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S line
Ohne Car2X	S tronic
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne Hinterachsgetriebe	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sonnenblenden vorn
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Nackengebläse	spezielles Typschild EU
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sportfahrwerk



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

Spurwechselwarnung
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vorbereitung für Smartphone-Interface
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	4,1 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	5,7 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	4,6 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	4,6 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF40PA048322

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6777002
vom: 21.06.2024

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur

Kommentar	Teils größere Steinschläge
-----------	----------------------------



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Oberflächliche Kratzer
-----------	------------------------



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Leichte Steinschläge
-----------	----------------------



3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Leichte Steinschläge
-----------	----------------------



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Oberflächliche Kratzer im Bereich der Ladekante

**5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

Kommentar

Oberflächliche Kratzer

