

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	60/02/08/2024/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	L177B14321E
<b>Nr fabryczny:</b>	Wózek widłowy Hyster H3.OFT
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	21-08-2024
<b>Wartość rynkowa:</b>	<b>12 200PLN netto</b>



## Treść raportu

W dniu 17-08-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 60/02/08/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy Hyster H3.OFT. Jest to pojazd przemysłowy wyposażony w hydrauliczny układ podnoszenia, który umożliwia manipulację ładunkami na widłach, służący do ich pionowego i poziomego przemieszczania. Jest wykorzystywany w operacjach logistycznych do załadunku, rozładunku oraz składowania towarów na regałach magazynowych.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Produkt:</b>	Wózek widłowy
<b>Producent:</b>	Hyster
<b>Model:</b>	H3.OFT
<b>Rok budowy:</b>	2007
<b>Nr fabryczny:</b>	L177B14321E
<b>Czas pracy:</b>	Brak danych
<b>Nośność maksymalna:</b>	2940 kg
<b>Masa własna:</b>	46800kg
<b>Wysokość podnoszenia:</b>	4,1m
<b>Moc nominalna:</b>	35,8kW
<b>Silnik:</b>	Yanmar (ON)
<b>Wymiary:</b>	1186x2185mm
<b>Wyposażenie:</b>	Przesuw boczny Widły

## Wynik oględzin

Do oględzin przedstawiono przedmiot zmagazynowany na placu, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu. Brak szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego. Ze względu na rozładowany akumulator przedmiotu nie uruchomiono, nie sprawdzono poprawności w działaniu oraz nie wyświetlono przebiegu.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący typowe ślady zużycia eksploatacyjnego oraz ślady długotrwałego magazynowania na zewnątrz w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji. Ponadto stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- fotel operatora rozdarty
- podpórka P porozrywana
- system unoszenia zdekompletowany, zdemontowany

- ogumienie wyeksploatowane

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych braków w kompletacji oraz wad podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Do urządzenia nie okazano żadnej dokumentacji.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

**12 200 zł netto**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





































