

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/75886/23/10/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-10-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
System mLeasing(CFM)
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzecznicy:
Radosław Brzostowski
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0125527	JAGUAR, F-Pace 15-20, F-Pace 2.0 i4D AWD Prestige aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1999	241/177	automatyczna	155 068	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL0359U	SADCA2BN9KA393755		15-05-2019/2018	15-05-2024	czarny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 02-11-2023

Miejsce oględzin:

Van der Car Warszawa (CFM)
ul. Puławska
02-885 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Czujniki parkowania przód i tył, Dywaniki premium, Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach, Gniazdko: 5 sztuk (3x 12V i 2x USB), Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, Kierownica skórzana, sportowa, Klimatyzacja dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Lampy bixenonowe ze światłami obrysowymi LED, Lampy przeciwmgielne przednie, Lusterka boczne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z kierunkowskazami, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładka progu bagażnika, metalowa, Nakładki na pedały, metalowe, Nakładki progowe, metalowe, podświetlane z napisem, Obramówki bocznych okien, chromowane, Oświetlenie wnętrza 2 - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podsufitka wykończona zamszem, Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na kubek, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia - 6 głośników, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Tapicerka skórzana ziarnista, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz Touch Pro 10, Zagłówki przednie standardowe, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5 cali.

Wyposażenie dealerskie

Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykaną roletą, Felgi aluminiowe 19, 7-podwójnych ramion (wzór 7012) z ogumieniem, Lakier metalik, Pakiet Cold Climate, Pakiet Nawigacji Incontrol Touch Pro z systemem nagłośnienia Meridian, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Szyby przyciemniane, Wykończenie wnętrza Satin Grey Figured Ebony.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, WinterContact TS 850 P SUV XL FR	255/55 R19 111H	0,0 mm
	lewe	Continental, WinterContact TS 850 P SUV XL FR	255/55 R19 111H	0,5 mm
tylna	prawe	Continental, WinterContact TS 850 P SUV XL FR	255/55 R19 111H	3,0 mm
	lewe	Continental, WinterContact TS 850 P SUV XL FR	255/55 R19 111H	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	C2D49241		
2	Nakładka przestrzeni bagażowej	T4A13461PVJ	brak	
3	Podsufitka	T4A3007LKP	rozerwanie	

4	Opona 255 / 55 / R / 19H 0.0mm	WINTERCONTACT TS 850 P(H111XL) @2555519W	całkowite zużycie	
5	Opona 255 / 55 / R / 19H 0.0mm	WINTERCONTACT TS 850 P(H111XL) @2555519W	całkowite zużycie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	T4A15477	liczne, zarysowanie	
2	Oslona lusterka zewnętrznego L	T4A3854LML	zarysowanie	
3	Okładzina zderzaka tylnego	T4A7393LML	zarysowanie	
4	Nakładka konsoli środkowej tył	T4A17740LKP	nieprawidłowe zamocowanie	0.1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Poj.przód/tył zmierz.i ustaw.	KET	nieprawidłowe zużycie ogumienia	1.2
2	Obicia tapicerskie		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni kompletny L	II		
2	Oslona lusterka L	K3		
3	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	T4A15238	plytkie, zarysowanie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	T4A1369	łagodne, zarysowanie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	T4A1368	zarysowanie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	T4A1371	plytkie, zarysowanie, zarysowanie, długość cm:3.00	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	T4A1370	plytkie, zarysowanie	
6	Błotnik tylny kpl. L	T4A44037	plytkie, zarysowanie	
7	Nakładka pokryw tylnej dół	T4A1124	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 53

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 54

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 56

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1