

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	03132/7/24-15201	Data raportu	15-07-2024
Rzeczoznawcy	inż. Mateusz Mikołajczak mgr inż. Paweł Barszcz	Data oględzin	12-07-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/51736/24/07/08	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF72RHNS1M4156324
Marka, model	CITROEN C3 Aircross 21-
Typ, wersja	C3 Aircross 1.2 PureTech Shin...
Numer rejestracyjny	WD7020P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	54 360 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	29-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	pomarańczowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego, Alarm niezamierzonego przekroczenia linii, Asystent ruszania na wzniesieniach, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Citroen Connect Box, Citroën Connect NAVI 3D: Bluetooth, nawigacja, 6 głośników, ekran 9 cali, USB, DAB, Mirror Screen, Coffee Brake Alert, Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie), Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dach w kolorze nadwozia, ESP + ASR, Felgi aluminiowe 16 X Cross Diamond Cut z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Gniazdo 12V w drugim rzędzie, Kanapa tylna składana i dzielona 2/3 - 1/3, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica skórzana, Kieszenie w obiciach drzwi z przodu i z tyłu, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem (x1) oraz podstawowy (x1) - 3 przyciski, Komputer pokładowy, Kontrola ciśnienia w ogumieniu, Lakier Uni, Lampy tylne 3D z żarówkami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze czarnym, Lusterka zewnętrzne podgrzewane, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie wnętrza z przodu LED, Pakiet kolorystyczny Shiny Black (lusterka, zderzaki, chromowa dekoracja słupka), Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłoga bagażnika, dwupoziomowa, REF - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, Reflektory główne ECOLED, Relingi dachowe wzdłużne Noir Onyx brilliant, Schowek na rękawiczki w konsoli centralnej, zamykany, System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake, System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, Szyby boczne barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzetrzaskowe, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa Mica Grey, Tarcze hamulcowe wentylowane z przodu, tarcze hamulcowe z tyłu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli centralnej z przodu, Wspomaganie kierownicy, Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym, białymi wskazówkami i chromowanymi dekoracjami, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmiełne LED z funkcją doświetlania zakrętów, ADML - Dostęp i uruchamianie bezkluczykowe, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód + kamera cofania, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nokian, WR D4	205/60 R16 92H	5,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	205/60 R16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR D4	205/60 R16 92H	6,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR D4	205/60 R16 92H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	WY	2.2
2	Lampa światła cofania kpl. R	pęknięcie	WY	
3	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
4	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
5	Okladzina zderzaka tylnego, środek	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika




Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Lampa przeciwmgielna tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2