

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                  |                  |                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 213448/1/25-11401                                | Data raportu     | 03-01-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 02-01-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/98295/24/12/19                      | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | ZAREAFDN5M7653227                 |
| Marka, model                | ALFA ROMEO Giulia 16-22           |
| Typ, wersja                 | Giulia 2.0 Turbo Veloce TI Q4 aut |
| Numer rejestracyjny         | WD9775P                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1995 ccm/206 kW             |
| Stan licznika               | 86 304 km                         |
| Data 1. rej./rok prod.      | 20-09-2021/2021                   |
| Data nast. bad. techn.      | 20-09-2026                        |
| Nadwozie                    | sedan 4/5                         |
| Lakier                      | czerwony/METALIK                  |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                      |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Akumulator mocniejszy, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik zapięcia pasów, Czujnik zmierzchu (automatycznie włączający reflektory), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Deska rozdzielcza i panele boczne wykończone skórą, Deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne, Dysze przednich wycieraczek podgrzewane, Dywaniki, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 19, 5-otworowe przyciemniane, ogumienie letnie o różnym rozmiarze Klasy B Runflat, Fotel pasażera regulowany manualnie 6-stopniowo, Fotele przednie regulowane elektrycznie 8-stopniowo z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Fotele sportowe, Gniazdo 12V z przodu konsoli środkowej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, 3-miejscowa, Kierownica podgrzewana, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica sportowa i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą techniczną, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kołpaczki między śrubami czarne, Lakier pastelowy - czerwony (5CA), Listwy progowa stylizowana włóknem węglowym, Lusterka boczne podgrzewane, składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Mapa do nawigacji fabrycznej, Nakładki na pedały aluminiowe oraz podnóżek kierowcy, Nawigacja UConnect NAV z wyświetlaczem dotykowym 8.8", radio, MP3, Aux-in, Bluetooth, Obramowania głośników chromowane, Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym lakierowanym, Obudowa ciemna lusterek bocznych Dark Glossy, Ogrzewane fotele przednie, Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podświetlenie klamek zewnętrznych, Port USB, Port USB z tyłu, Port USB, pod panelem systemu klimatyzacji, Połączenie alarmowe, inteligentne, Radio cyfrowe DAB, Reflektory bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Siatka na podręczne przedmioty, Spryskiwacze lamp przednich, System AEB, System Alfa DNA z wyborem tryby jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple Carplay, Android Auto, System Start&Stop, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd, System redukcji hałasu w kabinie, Tapicerka skóra-alcantara, Tarcze i zaciski hamulcowe - powiększone, U-Connect Services, Wykończenie wnętrza elementami z włókna węglowego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz 7 cali, pomiędzy zegarami, Wyświetlacz dotykowy 8.8" w części środkowej deski rozdzielczej, Zagłówki i pas bezpieczeństwa, trzeci tylny środkowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzak tylny z dyfuzorem, Łopatkki do zmiany biegów w kolumnie kierownicy, Światła tylne LED, Alarm, Kamera cofania, Pakiet Asystent Kierowcy, Przygotowanie do montażu haka, System Audio Sound Theatre by Harman Kardon (wzmocniacz 900W, 13 głośników, subwoofer), Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym, Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ              | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | PIRELLI, WINTER SOTTOZERO 3 | 225/40 19 93H | 6,0 mm           |
|          | lewe  | PIRELLI, WINTER SOTTOZERO 3 | 225/40 19 93H | 6,0 mm           |
| tylna    | prawe | PIRELLI, WINTER SOTTOZERO 3 | 225/40 19 93H | 4,8 mm           |
|          | lewe  | PIRELLI, WINTER SOTTOZERO 3 | 225/40 19 93H | 4,4 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 9    | Dach                                  | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 12   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 13   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Łotnik przedni prawy | 150 - 300                                  |
| 2    | Drzwi przednie prawe | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części                           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 500                                  |

#### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń                 | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Dach                            | wgniecenie/odkształcenie       | NA        | 1,5           |
| 2    | Tarcza koła aluminiowa przód L  | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA        | 2             |
| 3    | Tarcza koła aluminiowa przód R  | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA        | 2             |
| 4    | Tarcza koła aluminiowa tył L    | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA        | 2             |
| 5    | Tarcza koła aluminiowa tył R    | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA        | 2             |
| 6    | Okładzina zderzaka przedniego   | rysa/odprysk, zabrudzenie      |           |               |
| 7    | Łotnik przedni L                | zabrudzenie                    |           |               |
| 8    | Łotnik przedni R                | ubytki lak.                    |           |               |
| 9    | Pokrywa przednia                | rysa/odprysk, zabrudzenie      |           |               |
| 10   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk, rysa/odprysk     |           |               |
| 11   | Nakładka progu zewn. R          | rysa/odprysk                   |           |               |
| 12   | Okładzina zderzaka tylnego      | rysa/odprysk                   |           |               |
| 13   | Łotnik tylny L                  | rysa/odprysk                   |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
nawigacja




**Fot. 38**  
dźwięk

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 42**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik przedni P - Inne 1



**Fot. 44**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 46**

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Próg P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 56**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 60**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Błotnik przedni L() - Inne 3



**Fot. 64**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3