



WAUZZZF24NN034640

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	64.153 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	19.900 km
Typ/Modell	A6 Avant	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZF24NN034640	Leistung / Hubraum	180 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	17.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung
2	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Innenverkleidung hinten - Kratzer - Wertminderung
6	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ausschnitt für AHK fehlt) - abweichend Auslieferungszustand - befunden ggf. instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	245/45 R19 102Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	A6 Avant	Laufleistung (abgelesen)	64.153 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF24NN034640	Erstzulassung	17.03.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation




Abbildung 12: Entertainment




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Innenverkleidung hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Innenverkleidung hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(Ausschnitt für AHK fehlt) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(Ausschnitt für AHK fehlt) - abweichend Auslieferungszustand -