

OCENA TECHNICZNA nr: 397480/02/PM/2025

z dnia: 2025/02/24

Rzeczoznawca : mgr in . Piotr Nekrasz RS001316, asystent Przemysław Muskała

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Caddy 2.0 TDI MR`15 E6 2.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WL6141N

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

VIN: WV1ZZZ2KZKX133747

Nr INFO-EKSPERT	040-08354
Data pierwszej rejestracji	2019/12/04
Data wa no ci badania technicznego	2024/11/14
Wskazanie drogomierza	142029 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/12/04-25/02/24)	63 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Bankowóz
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 55kW (75KM)

WYPOSA ENIE SPECJALNE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

1 Bankowóz

WYPOSA ENIE (2019.01-2019.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	Poduszki powietrzne boczne
2	Immobilizer	12	Przegroda dziel ca przestrze бага ow
3	Klimatyzacja	13	System automatycznego hamowania po kolizji
4	Kolumna kierownicy regulowana	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Kurtyny powietrzne boczne	15	System Start/Stop
6	Listwy boczne ochronne	16	System wspomagania ruszania pod gór
7	Listwy osłony chłodnicy chromowane	17	Szyby atermiczne
8	Pakiet BlueMotion Technology	18	wiatła do jazdy dziennej
9	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
10	Poduszka powietrzna pasa era	20	Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]	Zu ycie [%]
Przednie lewe:	*ROADMARCH 195/65 R15 91V	6,5	31
Przednie prawe:	*ROADMARCH 195/65 R15 91V	6,5	31
Tylne lewe:	*ROADMARCH 195/65 R15 91V	6,5	31
Tylne prawe:	*ROADMARCH 195/65 R15 91V	6,5	31

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjęto przebieg odczytany z zawieszki serwisu olejowego. Nie weryfikowano autentyczności odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

Warunki w jakich przeprowadzono oględziny, a także stan techniczny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

NADWOZIE:

Pozostało tylko po okleinach reklamowych.

Grubość powłoki na elementach zewnętrznych ok. 0,050-0,090 mm.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Próby drogowej nie wykonano.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – ze względu na rozładowany akumulator nie uruchomiono. Według osoby udostępniającej silnik jest sprawny.

Poziom oleju w silniku: w normie. Poziom płynu chłodniczego: w normie.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- Wnętrze pojazdu – ślady eksploatacji zgodnie z wiekiem i przebiegiem /zabrudzenia, zarysowania struktury elementów z tworzyw, pozostałości po montażu elementów akcesoryjnych/
 - Zderzak przedni porysowany
 - Nakładka lusterka lewego porysowana
 - Drzwi przednie prawe porysowane
 - Drzwi przesuwane prawe porysowane
 - Lampa TL porysowana
 - Drzwi PL + ciana L listwy odbarwione, porysowane
 - Pokrywa komory silnika brak podbitki
 - Schowek przed fotelem pasażera wypada przy otwarciu
- Przy oględzinach okazano dwa klucze do pojazdu

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za takie nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu
- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, a grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za takie nie może być uważany

- Dokument jest tylko i wyłącznie oszacowaniem wartości rynkowej i niczym innym. Nie jest podstawą do oceny stanu technicznego czy właściwości przedmiotu oszacowania
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycen i informacji, jeżeli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 397480/02/PM/2025

z dnia: 2025/02/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2019

Model: Caddy 2.0 TDI MR`15 E6 2.3t

Wersja:

Nr rejestracyjny: WL6141N

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*













































