

## RAPORT TECHNICZNY

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>        | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>            | 153/26/02/2025/CarArena STANDARD            |
| <b>Wykonawca raportu:</b>         | Albert Kaluźny                              |
| <b>Przedmiot raportu:</b>         | Prasa rolująca SIMPA Z-279/1                |
| <b>Nr fabryczny:</b>              | 09982                                       |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b> | 10-03-2025                                  |
| <b>Wartość rynkowa:</b>           |                                             |



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 06-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Tomasz dobecki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 153/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest prasa rolująca SIMPA Z-279/1.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Prasa rolująca         |
| <b>Producent:</b>       | Simpa                  |
| <b>Typ/model:</b>       | Z-279/1                |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 09982                  |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2004                   |
| <b>Masa własna:</b>     | 2010kg                 |
| <b>Moc nominalna:</b>   | 49kW                   |
| <b>Opony:</b>           | Dębica 115/80-15,3 AM8 |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji przekazanych przez osobę udostępniającą maszyna jest sprawna. Podczas oględzin ze względu na brak napędu własnego oraz przyłączy hydraulicznych nie było możliwości wykonania próby ruchowej oraz sprawdzenia poprawności w działaniu.

Wizualnie przedmiot w stanie dobrym z widocznymi zabrudzeniami, złuszczeniami powłoki lakierowej czy śladami korozji.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

## Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie dobrym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























