

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-58/2025_WH99931

Numer szkody / sprawy SM-58/2025_WH99931
Nr kalkulacji 8034

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 011071

Numer rejestracyjny: WH99931
Numer nadwozia: SB1ZS3JE10E338463
Marka: TOYOTA
Model: Auris TS Kombi 15-19
Typ: Auris Hybrid 135 Premium
Data pierwszej rejestracji: 26.06.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 7917
Data wyceny: 11.02.2025
Wycena na dzień: 11.02.2025
Wersja bazy danych: 2025.02
Wartość: 26 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8034**
 Data wyceny **11.02.2025**
 Wycena na dzień **11.02.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-58/2025_WH99931

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0111071

Numer rejestracyjny / numer VIN WH99931 / SB1ZS3JE10E338463
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 26.06.2017 / 92
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 401 221 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 117 800 / 283 421
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TOYOTA
 Model Auris TS Kombi 15-19
 Typ Auris Hybrid 135 Premium
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2015 - 31.01.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1798
 Moc kW / KM 73 / 99
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.02)	PLN	51 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	92
Korekta na przebieg	PLN	-13 440
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 140
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-13 390
Wartość instalacji gazowej	PLN	348
Korekta na stan opon	PLN	-330

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	26 000
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Antena dachowa Shark-Fin
- BA - system wspomagania hamowania
- Centralny wyświetlacz TFT między zegarami
- Chromowana listwa - grill
- Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien
- Chromowana listwa na tylnym dyfuzorze
- Czujnik zmierzchu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ze sterowaniem radia i telefonu
- Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Kontrolka napięcia pasów bezpieczeństwa
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Podwójna podłoga bagażnika
- Radio CD z MP3 + 6 głośników
- Relingi dachowe srebrne satynowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- System automatycznej zmiany świateł z mijania na drogowe
- System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali)
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning)
- System pre-crash (zapobiegający i minimalizujący ryzyko kolizji)
- System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic sign recognition)
- System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła przeciwmgielne
- Światła tylne typu LED
- Tapicerka materiałowa
- Tylna kanapa składana z bagażnika
- Tylne spojler
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
- Wejście Aux-In
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Lakier metalik	PLN	270
• Pakiet Comfort	PLN	870
□ Czujnik deszczu		
□ Czujnik zmierzchu		
□ Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55		
□ Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego		
□ Fotel pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego		
□ Lusterka boczne składane elektrycznie		
□ Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)		
□ Ogrzewane fotele przednie		
□ Podwójna podłoga bagażnika		
□ System automatycznego parkowania (SIPA), z czujnikami parkowania		
□ Tempomat		

SUMA**PLN****1 140****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Szczególny charakter eksploatacji (-5%)	PLN	-1 910
• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-10%)	PLN	-3 830
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN	-7 650

SUMA**PLN****-13 390**

INSTALACJA GAZOWA	Zakup
--------------------------	--------------

Parametry:
 IV - sekwencyjny wtrysk gazu
 Wiek: 3 lata
Wartość (brutto)

PLN 348

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), TRANZANO, 195/65R15
 Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8
 Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
 Zużycie [%]: 50
 Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), TRANZANO, 195/65R15
 Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8
 Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 4
 Zużycie [%]: 66
 Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -110

Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 195/65R15
 Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8
 Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 4
 Zużycie [%]: 66
 Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -110

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 195/65R15
 Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 8
 Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 4
 Zużycie [%]: 66
 Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN -110

SUMA	PLN	-330
-------------	------------	-------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:
 OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
 Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
 W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
 W czasie oględzin stwierdzono:
 UWAGA:
 Pojazd zarejestrowany i użytkowany jako „TAXI”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPIĘDU:
 Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
 Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.
 Silnik uruchomiono.
 Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
 Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.
 Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

PODWOZIE:
 Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:
 Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
 Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
 Osłona termiczna układu wydechowego poluzowana.
 Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [250 – 450 µm],
- błotnik przedni lewy [100 – 200 µm],
- błotnik przedni prawy [180 – 1050 µm],
- drzwi przednie lewe [120 – 460 µm],
- drzwi przednie prawe [140 – 180 µm],
- drzwi tylne lewe [100 – 180 µm],
- drzwi tylne prawe [150 – 420 µm],
- błotnik tylny lewy [130 - >2000 µm],
- błotnik tylny prawy [130 – 560 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [170 – 1200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana, wgnieciona punktowo, punktowe ogniska korozji,
- błotnik przedni lewy – zarysowany, ogniska korozji,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniecione, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – wgniecione, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - powłoka lakierowa pęknięta (szpachel), porysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- próg prawy – ubytki powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana,

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi przednie prawe – pocięte,
- drzwi tylne prawe – pocięte, porysowane,

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – przerwana miejscowo,
- deska rozdzielcza – przecięta miejscowo,
- pokrywa schowka deski rozdzielczej – porysowana,
- tapicerka kanapy tylnej – przepalona punktowo,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – przepalone punktowo,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych lewych – porysowane,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych prawych – porysowane,
- zderzak przedni – porysowany, niekompletny (brak czujników parkowania),
- zderzak tylny – wyłamany z zamocowań, porysowany, niekompletny (brak czujników parkowania), powłoka lakierowa pęknięta, listwa dolna pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- ramka systemu multimedialnego – pęknięta,
- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – porwane,
- obicie tapicerskie progu prawego – połamane, zamocowane prowizorycznie,
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej – uszkodzone.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- zaślepka śruby mocującej błotnik przedni lewy (2 szt.).

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu dromierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



















































































































































































