

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	294632/2/25-14707	Data raportu	05-02-2025
Rzeczoznawcy	Mateusz Gowor (NEW) inż. Michał Dzik (NEW)	Data oględzin	05-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06004/25/01/24	Miejsce oględzin	ul. Mazowiecka 48, 87-100 Toruń

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBLN7NS2M8506745
Marka, model	SKODA Kodiaq 16-21
Typ, wersja	Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Style DSG
Numer rejestracyjny	GD599VS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/147 kW
Stan licznika	246 652 km
Data 1. rej./rok prod.	15-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	11-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, AUTO LIGHT ASSIST – funkcja automatycznego włączania i wyłączenia światła drogowych, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom. serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road, DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył, FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja SmartLink - wyświetlanie informacji z telefonu na ekranie radia lub nawigacji, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, Gniazdo 12V w komorze bagażnika, HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesieniem, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 2-ramienna skórzana (radio, telefon), Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi DOT, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie Full LED z funkcją światła AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER, Lampy tylne w technologii LED (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z pamięcią, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB – Multi Collision Brake, MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Nagrzewnica dodatkowa, Ogranicznik prędkości, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący i przenośna latarka, PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszego przed pojazdem (AEB), Parasole w schowku drzwi kierowcy i pasażera z przodu, Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Relingi dachowe - srebrne, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem kierowcy i pasażera (nieдоступny dla elektrycznie sterowanego fotela pasażera), Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa Style, Tempomat aktywny do 210 km/h, Tuner DAB+ funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz Maxi DOT, kolorowy, Zamek centralny z pilotem, Zestaw siatek w bagażniku, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 19 SIRIUS z ogumieniem 235/50, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem i funkcją SAFE, Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie, Lakier metalik, System nawigacji Amundsen z mapą, ekranem dotyk. 8" (WLAN, obsługa głosowa ICC, radio internet.)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT	235/50 19 99H	3,7 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT	235/50 19 99H	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT	235/50 19 99V	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT	235/50 19 99V	7,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2