

## RAPORT TECHNICZNY

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>        | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>            | 174/26/02/2025/CarArena STANDARD            |
| <b>Wykonawca raportu:</b>         | Albert Kalużny                              |
| <b>Przedmiot raportu:</b>         | Przyczepa objętościowa                      |
| <b>Nr fabryczny:</b>              | Brak                                        |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b> | 24-03-2025                                  |
| <b>Wartość rynkowa:</b>           |                                             |



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński zgodnie ze zleceniem numer 174/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest przyczepa objętościowa Fortschritt T-088

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Przyczepa objętościowa |
| <b>Producent:</b>       | Fortschritt            |
| <b>Typ/model:</b>       | T-088                  |
| <b>Numer fabryczny:</b> | Brak                   |
| <b>Rok produkcji:</b>   | Brak                   |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie odnaleziono żadnych cech identyfikacyjnych, brak numeru na elemencie stałym, tabliczki znamionowej. Zleceniodawca nie posiada żadnej dokumentacji technicznej.

Wizualnie przedmiot w stanie pogorszonym z widocznymi zabrudzeniami, deformacjami czy śladami korozji. Przyczepa wycofana z eksploatacji od dłuższego czasu o czym świadczy stan ogumienia oraz pęknięcia przewodów hydraulicznych.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

## Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie pogorszonym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















