

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001847290  
**Besichtigt am:** 11.02.2025 13:07  
**Berichts-Nr:** 7826092  
**FIN:** WVVZZZAWZMY012393



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Polo
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CDS
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	23.11.2020
<b>Laufleistung:</b>	72.304 km
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	999 ccm
<b>Leistung:</b>	70 kW (96 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.053 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.461 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.751 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.610 kg
<b>Radstand:</b>	2.548 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	1

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	11.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	05.07.2024
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	62.631 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	19.000 KM

## » Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
6 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Pamplona
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung
Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"	Gepäckraumbeleuchtung
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Paket	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Comfortline	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kategorie 0
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen in Limestone Grey Metallic für Instrumententafel und Türverkleidung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehstromgenerator 140 A	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Multifunktionskamera
Kurzheck	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Licht-und-Sicht-Paket	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modelljahreswechsel 2021 III	Ohne zus. Dichtungen außen
Modelljahreswechsel 2021 VII	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modelljahreswechsel 2021 XII	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionsanzeige "Plus"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionslenkrad	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Radvollblenden
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regensensor
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifenkontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Ohne Anhängervorrichtung	Rückleuchten dunkelrot
Ohne Aufkleber und Embleme	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schaltgetriebe MQ200
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Differenzialsperre	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dynamic Drive Control	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne ECO-Funktion	Servolenkung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Folienbeklebung	Sitzkomfortpaket
Ohne Individualeinbau	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Slash"
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stabilisator vorn
Ohne Lichtassistent	Standard-Klimazonen
	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Staufach unter den Vordersitze(n)  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
Typprüfstand Deutschland  
Überhang hinten, kurz  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Version Standard  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

<b>Hersteller</b>	<b>Ort</b>	<b>Position</b>	<b>Typ</b>	<b>Felge</b>	<b>Dimension</b>	<b>Profiltiefe</b>
Falken	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm

**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Radkappe vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
3	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen
4	Radzierblende hinten links	Fehlt	Ersetzen
5	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.044,18
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 7.044,18</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	168,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	277,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAWZMY012393

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten  
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



#### 2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



#### 3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



#### 4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



2 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen



3 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



4 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Ersetzen



5 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen

