

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001796267  
**Besichtigt am:** 15.01.2025 14:22  
**Berichts-Nr:** 7559599  
**FIN:** WAUZZZF55NA012843



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A5
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BVE
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	14.12.2021
<b>Laufleistung:</b>	58.030 km
<b>Farbe:</b>	Manhattangrau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Manhattangrau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	195 kW (266 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	okapibraun-okapibraun-granitgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	12.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Einparkhilfe plus
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einsatz für bleifreie Betankung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
A5	Elektromechanische Servolenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhö.h. der Serienkraftstoffbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Akzentflächen schwarz matt	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung -8WB/8WC/8WF-
Assistenzpaket Fahren	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Parken	Folienbeklebung
Audi active lane assist	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi adaptive cruise control	Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Audi AG	Funkschlüssel (ohne Safelock)
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi pre sense rear und basic	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Soundsystem	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel links, asphärisch	Glanzpaket
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Halteassistent
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Interieurelemente in Kunstleder
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bluetooth-Schnittstelle	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Dach in Wagenfarbe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Keine Aktionsausführung
Dachreling, Entfall	Kennzeichenträger vorn
Datenmodul Europa	Kindersicherheits-Paket
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Doppelton-Signalhorn	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Fondsitze
	Klarglas

Kofferraumbodenmatte	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortpaket Sitze	Ohne Nackengebläse
Komfortpaket Spiegel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (quattro)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Sonnenschutzrollo
Ländergruppe A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Windschott
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht	Ohne zus.Warnleuchten
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mild-Hybrid	Ottomotor
Mit connect Paket 2	Panorama-Glasdach
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	quattro
MMI Navigation plus mit MMI touch	quattro mit ultra Technologie
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder der Serie
Motorabdeckung	Räder, 10-Parallelspeichen, 8,0Jx18, Winterreifen 245/40 R18
N.N.N. Ausführung 1	Räder, Vielspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/35 R19
Navigationspaket	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 255/35 R19 96Y xl
Ohne Ablagepaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne AdBlue-Tank	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Anhängervorrichtung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera
Ohne Car2X	Rücksitzanlage, 3-sitzig
Ohne Dekorfolien/Embleme	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags hinten
Ohne Heckspoiler	Serienfahrwerk
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
Ohne Kompensor	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Ladeboden	Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite  
spezielles Typschild EU  
Sportback  
Spurwechselwarnung  
Standard  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerungsnummer 8  
Stoßfänger verstärkt  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Türgriffe in Wagenfarbe  
Typprüfland Deutschland  
Variable Kopfstützen für die Vordersitze  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vordersitze elektrisch einstellbar  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Winterrädeverbau in der Serie

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/40 R 18 97 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 99 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 99 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 99 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/35 R 19 99 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2025

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
8	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
10	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF55NA012843

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Schnee/Eis

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



4 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



5 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



8 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



10 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

