

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	120/11/03/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Albert Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Minikoparka gąsienicowa HITACHI ZX29U-3 CLR
<b>Nr fabryczny:</b>	HCM1NJ00C00021935
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	24-03-2025
<b>Wartość rynkowa:</b>	



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 17-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Karol Baczkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 120/11/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest minikoparka gąsienicowa HITACHI ZX29U-3 CLR.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Minikoparka gąsienicowa
<b>Producent:</b>	HITACHI
<b>Typ/model:</b>	ZX29U-3 CLR
<b>Numer fabryczny:</b>	HCM1NJ00C00021935
<b>Rok produkcji:</b>	2014
<b>Czas pracy:</b>	Brak danych
<b>Masa własna:</b>	3040kg
<b>Moc silnika:</b>	19,7kW
<b>Wymiary:</b>	4,28x1,55x2,5m
<b>Głębokość kopania:</b>	2,89m
<b>Siła zrywająca:</b>	13,4kN
<b>Maksymalny zasięg:</b>	4,92m
<b>Szerokość gąsienic:</b>	300mm
<b>Wyposażenie:</b>	- Lemiesz - Łyżka - Radioodtworacz - Klimatyzacja - Oświetlenie robocze

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono jedynie silnik. Głośność pracy w całym zakresie obrotów prawidłowa. Brak akumulatora, urządzenie uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania.

Brak możliwości odczytu czasu pracy. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej szacowany przebieg około 2000h.

Brak możliwości zweryfikowania pracy mechanizmów roboczych.

Wizualnie przedmiot w dobrym stanie z widocznymi śladami eksploatacji typowymi dla wieku oraz charakteru pracy. Ponadto stwierdzono:

- łyżka – ogniska korozji
- przeciwwaga – zarysowania, ogniska korozji
- szyba przednia – pęknięta
- szyba drzwi - brak

- gąsienice – wyeksploatowane
- fotel operatora – przepalone miejscowo poszycie
- zębatki gąsienic - wyeksploatowane

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy. Przed ponownym włączeniem maszyny do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

## Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie dobrym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.































































