

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	113/11/03/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Albert Kalużny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Minikoparka gąsienicowa TAKEUCHI TB235
<b>Nr fabryczny:</b>	123503993
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	24-03-2025
<b>Wartość rynkowa:</b>	



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 17-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Karol Baczkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 113/11/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest minikoparka gąsienicowa TAKEUCHI TB235.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Minikoparka gąsienicowa
<b>Producent:</b>	TAKEUCHI
<b>Typ/model:</b>	TB235
<b>Numer fabryczny:</b>	123503993
<b>Rok produkcji:</b>	2013
<b>Czas pracy:</b>	Brak danych
<b>Masa własna:</b>	3605kg
<b>Moc silnika:</b>	22kW
<b>Wymiary:</b>	5,02x1,63x2,45m
<b>Głębokość kopania:</b>	3,4m
<b>Siła zrywająca:</b>	27kN
<b>Maksymalny zasięg:</b>	5,35m
<b>Szerokość gąsienic:</b>	350mm
<b>Wyposażenie:</b>	- Lemiesz - Radioodtwarzacz - Kabina ogrzewana - Fotel zawieszony pneumatycznie

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia urządzenia, uszkodzona stacyjka oraz instalacja elektryczna od rozrusznika. Brak możliwości odczytu czasu pracy. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej szacowany przebieg około 5273.

Wizualnie przedmiot w przeciętnym stanie z widocznymi śladami wycofania z eksploatacji.

Ponadto stwierdzono:

- siłownik łyżki - brak
- szyba przednia – pęknięta
- fotel operatora – przepalone miejscowo poszycie
- ramię – odkształcone
- drzwi – pęknięta szyba, brak zamka
- przeciwwaga – zarysowania, ogniska korozji
- szczelności układu hydraulicznego

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

## Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







































