

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214432/3/25-11401	Data raportu	26-03-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/20132/25/03/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJBA2BN8JCY65472
Marka, model	JAGUAR XF Sportbrake 17-20
Typ, wersja	XF 2.0 i4D AWD Prestige aut
Numer rejestracyjny	RZ938AS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	115 439 km
Data 1. rej./rok prod.	10-09-2018/2018
Data nast. bad. techn.	23-11-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania na wzniesieniu, Dywaniki premium, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Funkcja iPod Integration, Kanapa tylna składana, dzielona (40:20:40), Kierownica sportowa wykończona skórą drobnziarnistą, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy diennej LED, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obwódki szyb bocznych chromowane, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki, Relingi dachowe - srebrne, Roleta bagażnika, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System audio, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyba przednia laminowana akustycznie, Tapicerka ze skóry ziarnistej, perforowana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej - Morse Code Aluminium, Wykończenie wnętrza - Gloss Black, Wyświetlacz dotykowy, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Zestaw do naprawy przebitej opony, Czujnik martwego punktu z systemem wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion (wzór 5033) z ogumieniem, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Lakier metalik, Lusterka boczne elektrochromatyczne el. składane i ustawiane, podgrzewane z doświetlaniem podłoża, Nawigacja Pro, Pakiet Cold Climate, Pakiet Parkowania, System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości ASL, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu i system monitorujący kondycję kierowcy, Szyby przyciemniane - od słupka B, Wyświetlacz dotykowy 10 cali Dual View

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TOURADER, ALL CLIMATE	245/45 18 100Y	5,0 mm
	lewe	TOURADER, ALL CLIMATE	245/45 18 100Y	5,0 mm
tylna	prawe	TOURADER, ALL CLIMATE	245/45 18 100Y	5,0 mm
	lewe	TOURADER, ALL CLIMATE	245/45 18 100Y	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn. L	niekompletne	WY	0.4
2	Nadkole wewn. R	niekompletne	WY	0.3
3	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.6
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Pas bezpieczeństwa przedni L	rozerwanie	WY	0.4
6	Pas bezpieczeństwa przedni R	rozerwanie	WY	0.3
7	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
8	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
10	Nakładka progu zewn. R	nietrwały montaż	NA	0.3
11	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
12	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
15	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
16	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
17	Podsufitka	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Nadkole przednie P - Inne 1



Fot. 44

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Nadkole przednie L - Inne 1



Fot. 58

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Uchwyty - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Uchwyty - Inne 2



Fot. 62

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Pas bezpieczeństwa przedni prawy - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1