

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001853670

Besichtigt am: 05.02.2025 14:20

Berichts-Nr: 7859581

FIN: WVWZZZ3CZME027844







Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller: Volkswagen

Modell: Passat

HSN / TSN: 0603 / BQS

Erstzulassungsdatum: 18.01.2021

Laufleistung: 166.470 km

Farbe: Uranograu
Farbe Dach: Uranograu

Antriebsart: Frontantrieb

Motorisierung/Kraftstoff: Diesel

Hubraum: 2.000 ccm

Leistung: 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge:

Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder:

Schadstoffklasse: Euro 6

Anzahl Türen: 4

Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Automatik 7-Gang

Polsterart: Leder

Interieurfarbe: Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/

Anzahl vorhandene Schlüssel: 1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU: 08.2026

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: Ja

Kennzeichen entgegengenommen: Beide

Wartungsheft: Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 6.900 KM

Seite 2 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Ambientebeleuchtung

Ambientebeleuchtung 1-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar,

Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit

Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Business

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Titanschwarz Dachhimmel in Titanschwarz

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und

Heckbereich

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane

Assist'

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving

home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Heckklappe

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je

2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

FIN: WVWZZZ3CZME027844 7859581 Berichts-Nr: Seite 3 von 16



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 27.02.2025 vom:

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für

äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch

einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit

Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modelljahreswechsel 2021 III

Modelljahreswechsel 2021 IV

Modelljahreswechsel 2021 XII

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet'

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet'

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht,

AirStop®-Reifen215/55 R 17

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne I adekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

FIN: WVWZZZ3CZME027844 7859581 Berichts-Nr: Seite 4 von 16



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Türverkleidung in Lederoptik

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

VVM Modelljahreswechsel KW 30

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Seite 5 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	8,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	8,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

Seite 6 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Verschlissen	Pauschalbetrag
2	Türverkleidung vorne links	Verschlissen	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunstsstoff- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Spotrepair
9	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Ersetzen
10	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
11	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
12	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Polieren
13	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

Seite 7 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZME027844

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen: Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZ3CZME027844 7859581 Berichts-Nr: Seite 9 von 16



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Seite 11 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -









Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Innenraum - Verschlissen - Pauschalbetrag

Kommentar

Kofferraumverkleidung, Trennnetz und Abdeckung verkratzt









2 - Türverkleidung vorne links - Verschlissen - Ersetzen





3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Lackieren







4 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken





Seite 13 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

6 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen





7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair






8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Spotrepair






9 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Ersetzen







10 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag





Seite 14 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

11 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





12 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Polieren





13 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren





14 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Seite 15 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7859581 vom: 27.02.2025

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



Seite 16 von 16 FIN: WVWZZZ3CZME027844 Berichts-Nr: 7859581