

Expertise

Protokollnummer: 37274140
Auftrags-Nr / Referenz: 1001760778
Besichtigungsdatum: 11.11.2024

Hersteller: Audi

Modell: e-tron 50

FIN: WAUZZZGE4PB005474



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Audi e-tron 50

Fahrgestellnummer WAUZZZGE4PB005474

Laufleistung (abgelesen) 56.375 km

Erstzulassung 10.11.2022

Letzte Zulassung 10.11.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 11/2025

Leistung / Hubraum 158 kw / 0 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Elektro / 0

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 1

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Brillantschwarz

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Dunkelgrau-Schwarz

Fahrbereitschaft fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	3.700 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	0588 / BSK 00117		
Abgasnorm	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.040 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/55 R19 111W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Kumho	6mm / 6mm
2)	255/55 R19 111W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Kumho	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 10/2027		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- 12 Volt Steckdose
- Abwicklung Serie
- Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
- Antriebssystem BEV
- Audi connect Navigation & Infotainment
- Audi music interface
- Audi pre sense basic
- Audi Soundsystem
- Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert
- Basis Exterieur
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Datenmodul Europa
- Digitaler Radioempfang
- Doppelton-Signalhorn
- e-tron Ladesystem kompakt
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
- Elektro-Motor Systemleistung 230KW Grundmotor ist: T4K/T1A
- Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
- Fertigungsablauf Standard
- Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Fußmatten vorn und hinten
- Geschlossener Aufbau
- Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
- Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
- Heckspoiler
- Hochvolt-Batterie 71 kWh (brutto)
- Innenbeleuchtung
- Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- Keine Aktionsausführung
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Kofferraumbodenmatte
- Komfort Standklimatisierung
- Kältemittel R1234yf
- Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
- LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
- Linkslenker
- Manuell betätigte Türen
- Mit Multifunktionskamera
- Mittelarmlehne vorn
- MMI Navigation plus mit MMI touch response
- NichtraucherAusführung
- 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
- adaptive air suspension
- Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
- Audi AG
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Audi pre sense front
- Audi virtual cockpit
- Außenspiegel links, asphärisch
- Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex
- Basis
- Batterie 380A (68Ah)
- Bedientasten schwarz matt
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordwerkzeug
- Dachreling, Entfall
- Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
- Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
- Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Fahrzeugladekabel
- Folienbeklebung
- Funkschlüssel, ohne Safelock
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
- Glanzpaket
- Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
- Heizleistung Standard
- Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
- Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
- Kopfstützen vorn
- Ladedose CCS Typ 2
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen
- Manuelle Gepäckraumabdeckung
- Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
- o.b.Abgas
- Ohne Anhängervorrichtung
- Ohne Car2X
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Head-up-Display

- Normalsitze vorn
- Ohne Ablagepaket
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne CD-Wechsler/CD-Player
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne integriertes Mautsystem
- Ohne Kompensator
- Ohne Luftqualität-Paket
- Ohne Nachtsichtsystem
- Ohne Projektionslicht Singleframe
- Ohne Sonnenschutzrollo
- Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Ohne Wandhalterung
- Ohne zus.Warnleuchten
- On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
- quattro
- Rechtsverkehr
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Räder der Serie
- Schalttafeloberseite in Kunstleder
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden vorn
- Spurverlassenswarnung
- Steuerungsnummer 8
- Stoßfänger Serie
- Trennnetz
- Typprüfland Deutschland
- Umweltbonus Hersteller
- Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
- Vorbereitung für Smartphone-Interface
- Wegfahrsperre elektronisch
- Zweiter Ladezugang
- Ohne kombinierte Längs- und Querführung
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- Ohne Parkassistent / Garagenpilot
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Progressivlenkung
- Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung
- Reifen 255/55 R19 111H xl Rollwiderstandsoptimiert
- Reifenreparaturset
- Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,5Jx19, Reifen 255/55 R19
- Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
- Scheibenwischerarme und -blätter Standard
- Serienqualität
- Sicherheitslenksäule
- Sitzbelegungserkennung
- Sondersteuerung I/VP
- spezielles Typschild EU
- Standard-Klimazonen
- Stoff Effekt
- Tagfahrlicht
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Umgebungskameras
- Variante Grundausstattung
- Vorbereitung für Functions on Demand
- Vordersitze manuell einstellbar
- Zellmodul C

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - lackieren
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 12.07.2024	4.000,00 €
2	Unbekannt, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 17.04.2024	5.500,00 €

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

Fahrzeug nass und stark verschmutzt weitere Schäden möglich.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Typschild



Abbildung 15: Räder/Reifen



Abbildung 16: Räder/Reifen



Abbildung 17: Räder/Reifen



Abbildung 18: Räder/Reifen



Abbildung 19: Zusatzausstattung



Abbildung 20: Zusatzausstattung



Abbildung 21: Zusatzausstattung



Abbildung 22: Zusatzausstattung



Abbildung 23: Zusatzausstattung




Abbildung 24: Fahrzeugdokumente



Abbildung 25: Fahrzeugdokumente



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - kein Abzug