

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001852091
Besichtigt am:	19.02.2025 11:46
Berichts-Nr:	7853035
FIN:	TMBLN9NS6M8031466



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	26.01.2021
Laufleistung:	117.435 km
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVE 125 years"	Dämpfung vorn
"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Dekor-Einlagen
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12 Volt-Steckdose(n)	Doppelboden im Kofferraum
2 Leseleuchten vorn	Doppelton-Signalhorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	DRIVE DE
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablageschale am Dachhimmel	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz Standard
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	ESC
Allradantrieb	Fahrerkniefairbag
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fertigungsablauf Standard
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Feststellbremse
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Formteilhimmel ungeteilt
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten, hinten mit Fußkeil
Ausstattungspaket Columbus	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bordwerkzeug	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kategorie 0
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
	Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortausstattung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Müdigkeitserkennung
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestraukter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Adapter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Pannenset
Mit speziellem Aufkleber	Parklenkassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Navi Columbus + Web radio	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne "drive select"	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne 2. Batterie	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Alu/Chrom-Paket	Scheibenbremsen vorn
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage
Schlafpaket II
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Leder mit Abfallkorb
Typprüfland Deutschland
USB vorne + hinten
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Virtual Cockpit
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Zierleisten blank
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 103 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.077,19
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 13.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 16.077,19

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	854,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN9NS6M8031466

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

