

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001853980

Besichtigt am: 20.02.2025 08:55

Berichts-Nr: 7861404

FIN: WVGZZZ5NZLW393998







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV

Hersteller:VolkswagenModell:TiguanHSN / TSN:0603 / CIRErstzulassungsdatum:13.07.2020Laufleistung:76.198 km

Farbe:Oryxweiß PerlmutteffektFarbe Dach:Oryxweiß Perlmutteffekt

Antriebsart:FrontantriebMotorisierung/Kraftstoff:BenzinHubraum:1.500 ccm

Leistung: 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge:4.486 mmFahrzeughöhe:1.654 mmFahrzeugbreite:1.839 mmZulässiges Gesamtgewicht:2.140 kgRadstand:2.677 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Schaltgetriebe 6-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

 Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:
 Ja

 Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:
 Ja

 Kennzeichen entgegengenommen:
 Beide

 Wartungsheft:
 Digital

 Wartungsnachweis:
 Vollständig

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7861404 vom:

20.02.2025

» Fahrzeugausstattung

"Volkswagen Media Control"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Leseleuchten vorn und 2 hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite,

Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 I TSI, 110 kW

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 DG

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 360A (69Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Titansilber" für Instrumententafel und

Türverkleidungen vorn

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und

Heckbereich

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit

Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und

Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-

tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung und aktive Frontklappe

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Head-up-Display

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234vf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-

Temperaturregelung, Allergen- Filter und

Bedienungselementen hinten

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

FIN: WVGZZZ5NZLW393998 7861404 Berichts-Nr: Seite 3 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition

Media")

Navigationssystem "Discover Media" Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladedose

Ohne Notruf-Service

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne

WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist"

Radio "Composition Media"

Radio "Composition Media"

Radschrauben Standard

Radstand

Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder

vorn

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schubladen unter den Vordersitzen

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig

geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Rhombus"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spiegelpaket

Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl.

Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Seite 4 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Stoßfängerunterteile schwarz

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Türinnenbetätigung in Chrom matt

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle auch für iPod/iPhone

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VW Connect

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-

Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-

Winterreifen 215/65 R 17 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,mit

Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Seite 5 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404

vom: 20.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja Vorschäden feststellbar: Ja Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)		
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	214,0		
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	225,0		
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	213,0		
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.			

FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404 Seite 8 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVGZZZ5NZLW393998

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen: Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVGZZZ5NZLW393998 7861404 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Seite 11 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7861404 vom: 20.02.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen





2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen





3 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen





4 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen





Seite 13 von 13 FIN: WVGZZZ5NZLW393998 Berichts-Nr: 7861404