Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001855361

Besichtigt am: 19.02.2025 10:41

Berichts-Nr: 7869701

FIN: WVWZZZ3CZNE030771







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller:VolkswagenModell:PassatHSN / TSN:0603 / BRZErstzulassungsdatum:07.02.2022Laufleistung:167.339 kmFarbe:Mondsteingrau

Farbe Dach: Mondsteingrau
Antriebsart: Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff: Hybrid Benzin
Hubraum: 1.395 ccm

Leistung: 115 kW (157 PS)

Fahrzeuglänge: Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:BeideWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 1.300 KM

Seite 2 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"IQ.DRIVE"-Paket

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "London" 7 J x 17

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar,

Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere

Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

ECO-Funktion

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

Entfall Tire Mobility Set

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Heckklappe

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

GTE

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je

2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

Seite 3 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:

vom:

7869701

19.02.2025

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent

"Side Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr Regensensor

rtogorioorioor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch

einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

London 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Normal-Lackierung

Seite 4 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7869701 vom:

19.02.2025

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-

Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig

geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der

Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x

17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H

FIN: WVWZZZ3CZNE030771 7869701 Berichts-Nr: Seite 5 von 14



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Тур | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Fulda | Vorne | Links | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 5,0 mm |
| Fulda | Vorne | Rechts | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Links | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 5,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Rechts | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Тур | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |
| Continental | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 W | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja Wagenheber vorhanden: Ja

Seite 6 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--|----------------------|---------------------|
| 1 | Scheinwerfer links | Gebrochen | Ersetzen |
| 2 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Ersetzen |
| 3 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Lackieren |
| 4 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Lackieren |
| 5 | Vorbereitungszeit Kunstsstoff- Lackierung | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 6 | Tür hinten rechts | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 7 | Alufelge hinten rechts | Kratzer | Lackieren |
| 8 | Alufelge vorne rechts | Kratzer | Lackieren |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701

vom: 19.02.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZNE030771

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Gepflegter Allgmeinzustand

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZ3CZNE030771 7869701 Berichts-Nr: Seite 9 von 14

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG - Am Tüv 1 - 30519 Hannover

TUVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Seite 11 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Scheinwerfer links - Gebrochen - Ersetzen






2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen











3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren







4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren







5 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Seite 13 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7869701 vom: 19.02.2025

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren





8 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren





Seite 14 von 14 FIN: WVWZZZ3CZNE030771 Berichts-Nr: 7869701