



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001880578
Besichtigt am: 21.03.2025 08:34
Berichts-Nr: 8053694
FIN: WVVZZZ3CZME089998



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	24.03.2021
Laufleistung:	56.037 km
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4 Leichtmetallräder "London" 7 J x 17	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Aktivkohlebehälter	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	GTE
Dachhimmel in Titanschwarz	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Titanschwarz	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Dachreling schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Basis 2	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Anhängervorrichtung
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Differenzialsperre
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dynamic Drive Control
Kindersicherung	Ohne ECO-Funktion
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Feuerlöscher
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Garagentoröffner
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Generator
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Head-Up Display
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne integriertes Mautsystem
Lederpaket "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn	Ohne Kindersitz
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Rückleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sprachsteuerung
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
London 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Uhr
Mit Individualeinbau	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modellpflege KW 45	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Motorenstart Standard	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Netztrennwand	Radio
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radstand
	Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
	Rechtsverkehr



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

Regensensor	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Regionscode " ECE " für Radio	Wartungsintervallverlängerung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wechselstrom-Ladedose
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung	
Schriftzugsatz "GTE"	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Chrom	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Türverkleidung in Lederoptik	
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)	
Typprüfland Deutschland	
Variant	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (μm)	276,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (μm)	266,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (μm)	172,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME089998

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8053694
vom: 21.03.2025



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



FEHLTEILE

1 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

