

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214550/4/25-11401	Data raportu	03-04-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Sławomir Kwiatkowski	Data oględzin	01-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/22417/25/03/27	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA3K51070F988973
Marka, model	BMW Seria 3 Touring [F31] 12-15
Typ, wersja	320d xDrive Modern Line
Numer rejestracyjny	WD2493G
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/135 kW
Stan licznika	247 306 km
Data 1. rej./rok prod.	11-06-2013/2013
Data nast. bad. techn.	22-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Atrapa chłodnicy BMW z 11 listwami grilla i obramowaniem w kolorze satynowanego aluminium, Białe lampy kierunkowskazów, Boczne wloty powietrza z wykończeniami z satynowego aluminium, Chromowane wstawki na panelu klimatyzacji i radia, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Emblemat boczny Modern, Felgi aluminiowe 17 V-Spoke 413 z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk samochodowy w ciemnym kolorze ostrygowym ze wstawką w perłowym chromie, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Końcówka układu wydechowego z satynowanego aluminium, Listwy akcentowe, perłowy chrom, Listwy ozdobne, Pearl, Listwy progowe z emblematem BMW Modern, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wnętrza o zmiennej barwie pomarańczowo-czerwonej lub białej (regulacja za pomocą iDrive), Podłokietnik przedni, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, Szyby atermiczne, Słupki B i listwa prowadzenia szyb w kolorze czarnym błyszczącym, Tapicerka tkaninowo - skórzana Breeze, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zderzak tylny z wykończeniami w kolorze satynowanego aluminium, Zestaw wskaźników w kolorze ostrygowym z okrągłą skalą, Światła przeciwmgielne, Asystent świateł drogowych, Automatyczna skrzynia biegów, BMW TeleServices, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dostęp komfortowy, Lakier metalik, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Ogrzewanie przednich foteli, Pakiet Business, Pakiet Polski, Polska wersja językowa, Relingi dachowe, satynowane aluminium, System alarmowy sterowany pilotem, Tempomat z funkcją hamowania

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SUNFULL, SF-982	225/50 17 98H	7,5 mm
	lewe	SUNFULL, SF-982	225/50 17 98H	7,0 mm
tylna	prawe	SUNFULL, SF-982	225/50 17 98H	7,5 mm
	lewe	SUNFULL, SF-982	225/50 17 98H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
2	Felgi alu kpl.	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Konsola tunelu śr. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 60

Kanapa tyl.(.) - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1