

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	393217/4/25-9573	Data raportu	02-04-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	02-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/22734/25/03/27	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ5FZM6569042
Marka, model	SEAT Ateca 20-
Typ, wersja	Ateca 1.5 TSI Style S&S DSG
Numer rejestracyjny	WD9330P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	111 390 km
Data 1. rej./rok prod.	18-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

4 uchwyty do zabezpieczania przedmiotów w bagażniku, ABS, ASR, Antena dachowa - pletwa rekina, Asystent podjazdu (Hill Hold Control), Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączenia świateł Coming and Leaving Home, BAS - Asystent hamowania, Bluetooth, Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu (automatyczne światła), Czujniki parkowania z tyłu z optycznym systemem parkowania, DAB (Digital Audio Broadcasting) – funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe z porzód i z tyłu, Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - System stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu, Elementy ochronne nadkoli czarne, Felgi aluminiowe 17 Dynamic 36/1 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, Fotele przednie typu Comfort, Full link - system integracji smartphone-a z systemem multimedialnym pojazdu, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V z przodu, HBA, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszeń w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Climatronic, Lakier niemetalizowany, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, Media System+ z 8,25-calowym ekranem/Radio/2xUSB przód/2xUSB tył/8 głośniki, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty po stronie kierowcy, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Poduszki powietrzne 7 sztuk - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną i wysokości ze schowkiem, wyloty wentylacji na tył, Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy, Relingi dachowe, czarne, Rozbudowana tablica przyrządów z komputerem z kolorowym ekranem 3,5 TFT, SAET CONNECT dla Media System+ (bezpieczeństwo i serwis 10 lat/zdalny dostęp 1 rok), Schowek na okulary w podsufitce, Schowek w desce rozdzielczej z oświetleniem, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych, System bezkluczykowego uruchamiania samochodu KESSY GO, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System powiadamiania ratunkowego eCall, System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia, Szyby boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na napoje z przodu, Wnętrze Style szarymi elementami dekoracyjnymi konsoli środkowej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików dziecięcych), Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Lakier metalik, Opony uniwersalne dla 17-calowych felg DYNAMIC 36/1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY 4S	225/55 17 101W	0,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY 4S	225/55 17 101W	0,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	225/55 17 97W	2,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	225/55 17 97W	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	wgniecenie/odkształcenie	WY	
2	Listwa ozdobna zderzaka prz., boczna L	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
3	Listwa ozdobna zderzaka prz., boczna R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
4	Listwa ochronna boczna L	brak	WY	0.4
5	Listwa ochronna boczna R	brak	WY	0.4
6	Krata wlotu powietrza	wgniecenie/odkształcenie	WY	2.2
7	Nakładka błotnika L	brak	WY	0.2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	2.7
9	Oslona lusterka zewnętrznego R	wgniecenie/odkształcenie	WY	
10	Kierunkowskaz boczny R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
11	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	
12	Okładzina zderzaka tylnego, środek	pęknięcie/rozerwanie	WY	
13	Okładzina zderzaka tylnego, boczna L	brak	WY	
14	Okładzina zderzaka tylnego, boczna R	brak	WY	
15	Zderzak-część dolna	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.6
16	Listwa ochronna boczna L	wgniecenie/odkształcenie	WY	
17	Czujnik odstęp tylny L	brak	WY	
18	Czujnik odstęp tylny R	brak	WY	
19	Czujnik odstęp tylny, boczny wew. L	brak	WY	
20	Czujnik odstęp tylny, boczny wew. R	brak	WY	
21	Uchwyt czujnika odstęp tyln., wew. L		WY	
22	Uchwyt czujnika odstęp tyln., wew. R		WY	
23	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	WY	8.5
24	Kpl. napr./klej szyby błotnika tylnego L		WY	
25	Szyba tylna ogrzewana/barwiona	brak	WY	1.8
26	Komplet montażowy/naprawczy/klej		WY	
27	Primer szyby tylnej		WY	
28	Aplikator szyby tylnej		WY	
29	Aktywator szyby tylnej		WY	
30	Płyn czyszczący szyby tylnej		WY	
31	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie	NA	1
32	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
33	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
34	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
35	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
36	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
37	Instrukcja obsługi	brak		
38	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 30

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Zderzak przedni cz Śr - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz Śr - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz Śr - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz Śr() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Lusterko zew P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba tylna - Inne 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - Inne 1