

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Nissan**
 Typ: **Qashqai**
 Fahrgestellnummer: **SJNFBAJ10U2829379**
 Erstzulassung: **29.11.2013**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, V Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **243.008 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **GUN METALLIC (M)**
 Leistung: **104 kW / 141 PS**
 Hubraum: **1997 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **1**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 8.4.2025
 Auftragsnummer: 0U2829379


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außentemperaturanzeige
3	LM-Felgen
4	Nebelscheinwerfer
5	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
6	Außenspiegel Wagenfarbe
7	Kopf-Airbag-System
8	Wegfahrsperre (elektronisch)
9	Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
10	3. Bremsleuchte
11	Antriebsart: Frontantrieb
12	Klimaautomatik 2-Zonen
13	Mittelarmlehne vorn
14	Karosserie: 5-türig
15	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
16	Modellpflege
17	Radstand 2631 mm
18	Bordcomputer
19	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
20	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
21	Rücksitz geteilt/klappbar
22	Scheibenwischer mit Regensensor
23	Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad

Nr.	Bezeichnung
24	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
25	Getriebe Automatik stufenlos - Hypertronic CVT (M6)
26	Mittelarmlehne hinten
27	Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
28	Reifen-Reparaturset
29	Seitenairbag
30	Servolenkung elektronisch gesteuert
31	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
32	Anti-Blockier-System (ABS)
33	Automatische Fahrlichtschaltung
34	Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
35	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
36	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
37	Kühlergrill Wagenfarbe
38	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
39	Sonnenblenden mit Spiegel
40	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
41	Außenspiegel elektr. anklappbar
42	Bluetooth-Schnittstelle
43	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
44	Heckscheibe heizbar
45	Lenkrad (Leder)
46	Sitz vorn links höhenverstellbar
47	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Ausstattungs-Paket: Nissan Connect

Nr.	Bezeichnung
3	* Rückfahrkamera
4	* Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner FahrzeugzustandServicenachweis vorhanden ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer SJNFBAJ10U2829379
 Fahrzeugtyp: Nissan Qashqai 104 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	10.01.2024	234253

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 02/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Tür hinten links	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Türeinstieg hinten links	5, 6	zerkratzt	
4	Seitenwand links	7, 8	zerkratzt	
5	Dach	9, 10, 11	Dellen (Hagelschaden)	
6	Stoßfänger hinten	12, 13, 14	gebrochen	
7	Heckklappe	15, 16, 17	leicht deformiert und zerkratzt	
8	Türeinstieg vorne rechts	18, 19, 20	zerkratzt	
9	Tür vorne rechts	21, 22, 23	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Spiegelkappe rechts	24	Kratzer	
11	Kotflügel rechts	25, 26	Kratzer	
12	Kofferraumteppich	27, 28	fleckig	
13	Innenraum	29, 30, 31	komplett vergilbt durch Zigarettenrauch	
14	AU/HU	32	fällig	
15	Fahrersitz	33, 34	Brandloch	
16	Innenraum		riecht sehr stark nach Zigarettenrauch	
17	Motorhaube	35, 36, 37	Dellen und zerkratzt	
18	Stoßfänger vorn	38, 39, 40	zerkratzt	
19	Spiegelkappe	41	Kratzer	
20	Kotflügel links	42, 43	Kratzer	
21	Sitzpolster	44, 45, 46, 47	fleckig	
22	Türeinstieg vorne links	48, 49, 50	zerkratzt	
23	Tür vorne links	51, 52	zerkratzt	
24	Deckel Scheibenwaschbehälter	53	fehlt	
25	Kappe Wischerarm hinten	54	fehlt	
26	Reifendichtmittel	55	abgelaufen	
27	Radlaufleiste hinten rechts	56, 57	Kratzer	
28	Tür hinten rechts	58, 59, 60, 61	stark deformiert und Loch	
29	Türleiste hinten rechts	62	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Türeinstieg hinten links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Türeinstieg hinten links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Seitenwand links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenwand links zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)




Bild 10: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)



Bild 11: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 15: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 26: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 27: Innenraum / Kofferraumteppich fleckig



Bild 28: Innenraum / Kofferraumteppich fleckig



Bild 29: Innenraum / Innenraum komplett vergilbt durch Zigarettenrauch



Bild 30: Innenraum / Innenraum komplett vergilbt durch Zigarettenrauch

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

OU2829379



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Innenraum / Innenraum komplett vergilbt durch Zigarettenrauch



Bild 32: Technik / AU/HU fällig



Bild 33: Innenraum / Fahrersitz Brandloch



Bild 34: Innenraum / Fahrersitz Brandloch



Bild 35: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Spiegelkappe Kratzer



Bild 42: Karosserie / Kotflügel links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 44: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 45: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 46: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 47: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 48: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 49: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 50: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 51: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 52: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt




Bild 53: Technik / Deckel Scheibenwaschbehälter fehlt



Bild 54: Technik / Kappe Wischerarm hinten fehlt



Bild 55: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 56: Karosserie / Radlaufleiste hinten rechts Kratzer



Bild 57: Karosserie / Radlaufleiste hinten rechts Kratzer



Bild 58: Karosserie / Tür hinten rechts stark deformiert und Loch




Bild 59: Karosserie / Tür hinten rechts stark deformiert und Loch



Bild 60: Karosserie / Tür hinten rechts stark deformiert und Loch

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

0U2829379

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Karosserie / Tür hinten rechts stark deformiert und Loch



Bild 62: Karosserie / Türleiste hinten rechts Kratzer