

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Fiat**
 Typ: **Doblò**
 Fahrgestellnummer: **ZFA26300006A99214**
 Erstzulassung: **30.09.2015**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **70.426 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **COLORE INTERNO**
 Leistung: **66 kW / 90 PS**
 Hubraum: **1248 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 8.4.2025
 Auftragsnummer: 006A99214


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
2	Elektr. Bremskraftverteilung
3	Getriebe 5-Gang
4	Heckflügeltüren ohne Verglasung
5	Karosserie/Aufbau: Kasten
6	Nebelscheinwerfer
7	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
8	Servolenkung
9	Außenspiegel teilweise lackiert
10	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
11	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
12	Wegfahrsperre (elektronisch)
13	Antriebsart: Frontantrieb
14	Schiebetür rechts
15	Tagfahrlicht
16	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
17	Verkleidung im Laderaum
18	Fensterheber elektrisch vorn
19	LKW-Zulassung

Nr.	Bezeichnung
20	Zentralverriegelung
21	Ablagefach im Dachhimmel
22	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
23	Fernbedienung für Zentralverriegelung
24	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
25	Radstand 2755 mm
26	Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
27	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
28	Anti-Blockier-System (ABS)
29	Fahrassistenz-System: Bremsassistent
30	Handschuhfach abschließbar
31	Laderaumtrennwand
32	Laderaumtrennwand Geräuschdämmung
33	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
34	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
35	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
36	Motor 1,3 Ltr. - 66 kW 16V JTD KAT
37	Rußpartikelfilter
38	Seitenfenster Lade-/Fahrgastraum hinten verblecht (3.Sitzreihe)
39	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Dachladeklappe hinten
2	Infotainment-System: UConnect (Touchscreen 5")
3	* Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
4	Einparkhilfe hinten

Nr.	Bezeichnung
5	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar
6	Steckdose (12V-Anschluß) vorn
7	Reserverad vollwertig
8	Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer ZFA26300006A99214
 Fahrzeugtyp: Fiat Doblò 66 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 09/26

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorraum	1	verölt	
2	Hecktür rechts	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Hecktür rechts	5, 6	schwergängig	
4	B-Säule rechts	7, 8, 9	zerkratzt	
5	Türeinstieg vorne rechts	10, 11	zerkratzt	
6	Schweller vorne rechts	12, 13	eingedrückt	
7	Schlüsselgehäuse	14	gebrochen	
8	Stoßfänger hinten	15, 16	zerkratzt	
9	Wartung		fällig (kein Nachweis)	
10	Motorhaube	17, 18	zerkratzt	
11	Türeinstieg vorne links	19, 20, 21	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Fahrsitzpolster	22, 23	verschlissen	
13	Schweller vorne links	24, 25	eingedrückt	
14	Seitenwand links	26	Lack stumpf/matt	
15	Seitenwand hinten links	27, 28, 29, 30	deformiert	
16	Laderaum	31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	Dellen und zerkratzt	
17	Hecktür links	40, 41, 42	leicht deformiert und zerkratzt	
18	Radkappe hinten rechts	43, 44	gebrochen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 92H	Maxxis	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 92H	Maxxis	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 92H	Maxxis	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 92H	Maxxis	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motorraum verölt



Bild 2: Karosserie / Hecktür rechts zerkratzt




Bild 3: Karosserie / Hecktür rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Hecktür rechts zerkratzt



Bild 5: Technik / Hecktür rechts schwergängig




Bild 6: Technik / Hecktür rechts schwergängig



Bild 7: Karosserie / B-Säule rechts zerkratzt



Bild 8: Karosserie / B-Säule rechts zerkratzt



Bild 9: Karosserie / B-Säule rechts zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Türeinstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Schweller vorne rechts eingedrückt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Schweller vorne rechts eingedrückt



Bild 14: Technik / Schlüsselgehäuse gebrochen



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 22: Innenraum / Fahrersitzpolster verschlissen



Bild 23: Innenraum / Fahrersitzpolster verschlissen



Bild 24: Karosserie / Schweller vorne links eingedrückt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Schweller vorne links eingedrückt



Bild 26: Karosserie / Seitenwand links Lack stumpf/matt



Bild 27: Karosserie / Seitenwand hinten links deformiert



Bild 28: Karosserie / Seitenwand hinten links deformiert



Bild 29: Karosserie / Seitenwand hinten links deformiert




Bild 30: Karosserie / Seitenwand hinten links deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt




Bild 39: Karosserie / Laderaum Dellen und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Hecktür links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Hecktür links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Hecktür links leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.4.2025

Auftragsnummer:

006A99214

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Reifen - Felge / Radkappe hinten rechts gebrochen



Bild 44: Reifen - Felge / Radkappe hinten rechts gebrochen