

Expertise

Protokollnummer: 37578785
Auftrags-Nr / Referenz: 1001765754
Besichtigungsdatum: 17.12.2024

Hersteller: Seat

Modell: CUPRA LEON E-HYBRID180

FIN: VSSZZZKLZNR057680



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Seat CUPRA LEON E-HYBRID180

Fahrgestellnummer VSSZZZKLZNR057680

Laufleistung (abgelesen) 21.934 km

Erstzulassung 18.07.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 07/2025

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.395 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.B/E ext.aufl. / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 6

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Limousine

Farbe / Farbcode "Candy" Weiss

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff/Leder Kombination

Polsterfarbe Anthrazit-Dunkelgrau

Raucherfahrzeug Nein



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	212 Tag(e)
Letzte Wartung am / bei	07/2024 bei 19.071 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	7593 / ARP 00025		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.070 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/40 R18 92V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	8mm / 8mm
2)	225/40 R18 92V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	9mm / 9mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/35 R19 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm
2)	235/35 R19 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 03/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- "Safe & Driving"-Paket M (für Navigationssystem)
- 4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW
Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid
- Abwicklung Serie
- Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
- Ambientelicht Ausführung 2
- Antenne nur für FM Empfang, Diversity
- Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
- Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
- Außenspiegelgehäuse lackiert
- Batterie 320A (59Ah)
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
- Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
- Dämpfung vorn
- DC/DC Wandler 3,0 KW
- Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
- Doppelton-Signalhorn
- Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --
- Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
- Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
- Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
- Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fernlichtassistent
- Feststellbremse
- FPK-Medium
- Frontantrieb
- FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +", 10"
- Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
- Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
- Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kältemittel R1234yf
- Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
- Komfort telefonie mit LTE und Wireless charging
- Kopfstütze für Vordersitz
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
- 2 Leseleuchten vorn,2 hinten
- 6-Gang-Automatikgetriebe A6
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Angehobener Ladeboden hinten
- Armaturentafel Standard
- Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)
- Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
- Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Betriebsspannung 12 V
- Bordwerkzeug
- Chrom-Paket
- Dämpfung hinten, Sportausführung
- Datenträger für EU, integriert
- Dekor-Einlagen für Konsole
- Digitaler Radioempfang
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
- Einparkhilfe
- Embleme
- Entriegelung Hintersitz Standard
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
- Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
- Fertigungsablauf Standard
- Formteilhimmel ungeteilt
- Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
- Fußhebelwerk
- Gepäckraumabdeckung, klappbar
- Gepäcktaschen an Rückenlehnen
- Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
- Heckspoiler
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
- Kennzeichenträger vorn (groß)
- Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
- Klimakomfortscheibe
- Kompensor Ausf. 1
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Kurzheck Leon 5-Türer
- Ladekabel Mode 3 Typ2 3 16A
- Lautsprecher, vorn und hinten
- LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert

- Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
- Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
- Linkslenker
- Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
- Mit Multifunktionskamera
- Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
- Mittelarmlehne vorn
- Müdigkeitserkennung
- Nebelscheinwerfer
- Nicht Heissland
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- Privater Notruf
- Radstand
- Rechtsverkehr
- Reifen 235/35 R19 91Y
- Reifendruckkontrolle
- Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
- Scheibenbremsen vorn
- Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
- Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Sportausstattung CUPRA Top
- Sprachsteuerung
- Stabilisator hinten
- Standard-Klimazonen
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
- Tür und Seitenverkleidung Teilleder
- Typzeichen und Firmenemblem
- Variante Grundausstattung
- Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
- Wartungsintervallverlängerung
- Werksinterne Steuerung Selbstabholer
- Zierleisten schwarz
- Navigationsgerät mit Kartenansicht
- Leichtmetallräder 8J x 19
- Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
- Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
- Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
- Mit Verkehrszeichenerkennung
- Modul Boden hinten Ausführung 1
- Navigationsgerät-High
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucherausführung
- Optionsinfotainment (MIB3)
- Pannen-Set
- Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Schublade unter dem linken Vordersitz
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
- Sitzbezüge in Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
- Sportsitze vorn
- Spurhalteassistent
- Stabilisator vorn
- Standardelektrik
- Stoßfänger Sport
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Typprüfand Deutschland
- UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
- Vier-Lenkerachse
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Winterpaket: beheizbare Vordersitze
- Radio DAB
- Klimaautomatik

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug
5	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - Smart Repair
6	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Verkleidungen/ Abdeckungen	Einstieg vorn links - beschädigt - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Schutzleiste links - beschädigt - erneuern
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe (6x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
12	Fahrzeugdach	Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
13	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag, Sicherheitsrelevanter Schaden) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Unterlagen - Bordbuchmappe (Bordbuch nicht vorhanden)

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang.

Komfortelektronik i.O

Fahrzeug weist dem Alter/Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Schweller



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Typschild



Abbildung 10: Räder/Reifen



Abbildung 11: Räder/Reifen



Abbildung 12: Räder/Reifen



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung




Abbildung 19: Zusatzausstattung



Abbildung 20: Zusatzausstattung




Abbildung 21: Fahrzeugdokumente



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Gehört nicht zum Ausstattungsumfang) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 5: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 6: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (6x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (6x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (6x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 12: Fahrzeugdach: Dach (Ca. 10 x Dellen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag, Sicherheitsrelevanter Schaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag, Sicherheitsrelevanter Schaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag, Sicherheitsrelevanter Schaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag, Sicherheitsrelevanter Schaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabtrag, Sicherheitsrelevanter Schaden) - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug



Fehlteil 1: Unterlagen: Bordbuchmappe (Bordbuch nicht vorhanden) - fehlt - erneuern