

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001861168
Besichtigt am: 11.03.2025 11:56
Berichts-Nr: 7991326
FIN: WAUZZZ4G3JN082414



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / AYT
Erstzulassungsdatum:	23.04.2018
Laufleistung:	37.498 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	4.926 mm
Fahrzeughöhe:	1.461 mm
Fahrzeugbreite:	1.874 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.465 kg
Radstand:	2.912 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	97 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.C	Elektromechanische Servolenkung
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/140 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor: TD1/TR1/T5S/T6F	Entfall Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug
7-Gang-Automatikgetriebe	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung
Abgaskonzept, EU6 plus	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
Airbags	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4G0/4G8-
Alcantara/Leder-Kombination	Fertigungsablauf Standard
Aluminium-Schmiederäder im 6-Arm-Design,Größe 8 J x 17	Folienbeklebung
Ambientebeleuchtung	Funkschlüssel
Anfahrassistent	Fußmatten vorn und hinten
Audi AG	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi music interface	Geschwindigkeitsregelanlage
Audi phone box	Getränkehalter
Audi pre sense basic	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi sound system	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Glanzpaket
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz mit KM/H
Automatische Umluftregelung	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein- /mehrfarbig
Batterie 580A (105AH)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kategorie 0
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Businesspaket	Kofferraumbodenmatte
Dachhimmel in Stoff	Komfortklimaautomatik
Dachreling, Entfall	Kraftstoffbehälter 73 Liter
Dekoreinlagen Seidenglanz	Kraftstoffsystem Diesel
Dieselmotor	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehstromgenerator 120-180 A	LED-Heckleuchten
ECO-Funktion	Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar
Einbau Differenzierung für Standard Getriebe	Leuchtweitenregulierung
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Linkslenker
Einparkhilfe plus	LTE-Unterstützung für Audi phone box
Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage	

Manuell betätigte Türen	Ohne Ladekabel
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Mittelkonsole	Ohne Multifunktionskamera
MMI Navigation plus	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
MMI Navigation plus	Ohne Nachtsichtsystem
MMI touch	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
MMI® Navigation plus mit MMI touch®	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Motorabdeckung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design	Ohne Spurwechselassistent
N.N.N. Ausführung 1	ohne Tasche
Nicht Heissland	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Ohne Ablagenpaket/box	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Adapter	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Aktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Bedienhörer / Telefonie (Telefon)	PKW-Ausführung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Plattformgruppenklasse 1
Ohne Belederung	Räder der Serie
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben Standard
Ohne besondere Reifenmontage	Rechtsverkehr
Ohne CD-Wechsler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen 225/55 R17 97Y Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dual-View-Display	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne eCall / bCall	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Embleme	Reifenreparaturset
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Frontspoiler	Scheiben seitlich und hinten
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen hinten
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenbremsen vorn
Ohne Geräuschkompensation	Seitenairbags hinten
Ohne Head-Up Display	Serienfahrwerk
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne Hinterachsgetriebe	Sitzheizung vorn
Ohne Individualeinbau	Sonnenschutzrollo elektrisch für die Heckscheibe, manuell für die hinteren Seitenscheiben
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	spezielles Typschild EU
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sportsitze vorn
Ohne Ladeboden	Sportsitze vorn
Ohne Lade-Dock	Standard
Ohne Ladekabel	Standard-Ausstattung

Standard-Klimazonen
Standheizung/-lüftung
Standheizung/-lüftung
Start-Stop-System
Stoßfänger verstärkt
Stufenheck
Tagfahrlicht
tiptronic
Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfstand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial und Warndreieck
Vorderradantrieb
Vordersitze manuell einstellbar
Wählhebelknopf
Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winter-Aluminium-Gussräder im 6-Arm-Design, Größe 7,5 J x
17 mit Reifen 225/55 R 17
Winterräderbau in der Serie
Xenon plus
Zentrale Bedieneinheit, vorn
Zigarettenanzünder und Aschenbecher

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	183,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	2.460,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZ4G3JN082414

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Dach



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



3 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

