

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig
Besichtigungsdatum / Ort	29.08.2024 / 26123 Oldenburg
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	SKODA
Modell / Verkaufsbezeichnung	Octavia Combi 1.4 TSI iv DSG Style
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	8004 / AVE
Fahrzeug-Identnummer	TMBJW7NX0MY113827
Erstzulassung	02.09.2021
Letzte Zulassung	02.09.2021
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2024
Km-Stand abgelesen	59833
Farbe / Farbcode	Blau Race Metallic (F5W)
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Hubraum / Leistung	1395 ccm / 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Antriebsart	Frontantrieb
Felgen (montiert)	Leichtmetall
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor
Anzahl Schlüssel	2 Schlüssel vorhanden / 0 Nebenschlüssel vorhanden
Wartungsnachweis	digital

Bereifung / Felge

Montierte Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2024			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Dekorleiste in Silber-Haptik mit Ambientebeleuchtung, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung elektronisch, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Notladekabel (Mode-2-Ladekabel, Schuko, 10A), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksistem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3CX	Gepäcknetztrennwand
PS6	Komfortöffnung mit elektrischer Heckklappenbedienung Lackierung: Metallic
76C	Ladekabel für AC-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2, 16A)
P55,YOZ	Paket: Infotainment Columbus Plus
WK2	Paket: Komfort Plus (Combi)
WA2	Paket: Reise Plus (DSG)
PJ6	Räder: 18" Leichtmetallfelgen Perseus, Anthrazit glanzgedreht
PWD	Sitze: Elektrisch einstellbare Ergo-Komfortsitze vorn (AGR Gütesiegel)

Wertmindernde Faktoren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Zustand akzeptabel

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Der Frontbereich weist Steinschlag auf,
Oberflächenkratzer rundum,
Lackstellen rundum,
Türeinstieg hinten rechts Kratzer,
Kotflügel links Delle,

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Bemerkungen

Grundlage dieses Gutachtens sind die vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Rücknahme Gutachten bzw. Fahrzeugbewertungen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 158 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten links



Bild 4 : Diagonal hinten rechts



Bild 5 : Typenschild




Bild 6 : Schweller links




Bild 7 : Schweller rechts



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild 10 : Laufleistungsanzeige




Bild 11 : Serviceanzeige




Bild 12 : ZLB Teil I (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Schlüssel, Serviceunterlagen



Bild 14 : Fahrbereifung



Bild 15 : leicht entfernbare Teile (Hutablage, Netztrennwand, ...)