

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214312/3/25-11401	Data raportu	18-03-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17669/25/03/11	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVFEHTMGZ010618
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Acti...
Numer rejestracyjny	GD8A248
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	235 508 km
Data 1. rej./rok prod.	04-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	04-02-2027
Nadwozie	FUR 4/6
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 rząd siedzeń: kanapa 3-os., ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Blokada otwarcia drzwi od środka, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujnik parkowania z tyłu, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszklone, Dywaniki gumowe, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Fotel kierowcy z podłokietnikiem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, w schowku i tylnej części pojazdu, Gniazdo USB, tył, Kanapa pasażera dwumiejscowa, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt (2 ze zdalnym sterowaniem), Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kołpaki pełne, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne, Podsufitka materiałowa w 2. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłokietniki, tył, Przygotowanie do montażu haka, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, podświetlany, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System Start&Stop, System odcięcia paliwa w przypadku uderzenia, System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyba przednia akustyczna, Szyby (II rząd) akustyczne i przyciemnione, Szyby stałe (II rząd), panele metalowe (III rząd), Szyby sterowane elektrycznie, sekwencyjne, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, VSC - Układ kontroli stabilności, Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI), Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki, Wyłożenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej plastikiem, Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zagłówki z regulacją wysokości, tył, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej, Regał warsztatowy w przestrzeni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 106104T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 106104T	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 106104T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 106104T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
2	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie		
4	Obudowa przednia	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		

6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
9	Rama drzwi.przód R	rysa/odprysk		
10	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
11	Nakładka błotnika tylnego tył góra R	zarysowanie		
12	Nakładka pokrywy tylnej dół L	pęknięcie		
13	Tapicerka siedziska 2.rząd	zaciągnięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4


Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8


Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 36


Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46


Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48


Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1